



### LIEBHERR LH40 104206-1215 - Rear Right Wheel Hub

Sample No: LH

Oil Type: NOT GIVEN



#### Information sur l'échantillon

Numéro d'échant.	LH	LH0238878	---	---
Date d'échant.	19 Jun 2024	03 Nov 2022	---	---
Heures de la Machine	7471	7465	---	---
Heures de l'huile	0	0	---	---
Huile changée	Not Changd	Not Changd	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	---	---

**LIEBHERR CANADA LTEE**  
 4250 AUTOROUTE CHOMEDEY 13  
 LAVAL, QC  
 CA H7R 6E9  
 Contact: Stephane Plourde  
 Stephane.Plourde@liebherr.com  
 T: (450)963-7174  
 F: (450)963-9176



#### État d'huile

Visc 40°C	cSt	136	105	---	---
-----------	-----	-----	-----	-----	-----



#### Contamination

Eau	%	NEG	NEG	---	---
Silicium	ppm	15	11	---	---
Sodium	ppm	2	1	---	---
Potassium	ppm	1	<1	---	---



#### Métaux d'usure

Fer	ppm	164	72	---	---
Cuivre	ppm	2	2	---	---
Plomb	ppm	0	0	---	---
Étain	ppm	0	0	---	---
Aluminium	ppm	2	1	---	---
Chrome	ppm	<1	<1	---	---
Molybdène	ppm	0	<1	---	---
Nickel	ppm	<1	<1	---	---
Titane	ppm	0	<1	---	---
Argent	ppm	<1	0	---	---
Manganèse	ppm	2	1	---	---
Vanadium	ppm	0	0	---	---



#### Additifs

Calcium	ppm	1760	2914	---	---
Magnésium	ppm	14	11	---	---
Zinc	ppm	698	1299	---	---
Phosphore	ppm	1593	1184	---	---
Baryum	ppm	<1	0	---	---
Bore	ppm	8	9	---	---

#### Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. La viscosité de l'échantillon se situe dans la portée de l'SAE 30; nous vous conseillons de vérifier. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: LIESTL  
 Unique No: 5800808  
 Signed: Kevin Marson  
 Report Date: 20 Jun 2024



### Graphs

