



LIEBHERR R934 056485-1550 - Diesel Engine

Sample No: LH0271727

Oil Type: {unknown}



LES TERRES STEPHANE SAVARIA (146993 CANADA)
1828 RUE EIFFEL
BOUCHERVILLE, QC
CA J4B 5Y1
Contact: Service Manager



Information sur l'échantillon

Numéro d'échant.	LH0271727	---	---	---
Date d'échant.	25 Jan 2024	---	---	---
Heures de la Machine	500	---	---	---
Heures de l'huile	0	---	---	---
Huile changée	N/A	---	---	---
Statut de l'échant.	MARGINAL	---	---	---



État d'huile

Visc 100°C	cSt	11.8	---	---	---
Oxydation (PA)	%	202	---	---	---



Contamination

Eau	%	0.197	---	---	---
% de suie	%	0	---	---	---
Nitration (PA)	%	108	---	---	---
Sulfatation (PA)	%	109	---	---	---
Glycol	%	0.0	---	---	---
Essence	%	0.2	---	---	---
Silicium	ppm	12	---	---	---
Sodium	ppm	3	---	---	---
Potassium	ppm	11	---	---	---



Métaux d'usure

Fer	ppm	14	---	---	---
Cuivre	ppm	252	---	---	---
Plomb	ppm	9	---	---	---
Étain	ppm	1	---	---	---
Aluminium	ppm	5	---	---	---
Chrome	ppm	2	---	---	---
Molybdène	ppm	43	---	---	---
Nickel	ppm	<1	---	---	---
Titane	ppm	0	---	---	---
Argent	ppm	0	---	---	---
Manganèse	ppm	1	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



Additifs

Calcium	ppm	1400	---	---	---
Magnésium	ppm	862	---	---	---
Zinc	ppm	816	---	---	---
Phosphore	ppm	622	---	---	---
Baryum	ppm	29	---	---	---
Bore	ppm	73	---	---	---

T:
F:

Diagnostic

Aucune mesure corrective n'est recommandée pour l'instant. Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Veuillez préciser la marque, le type et la viscosité de l'huile lors de votre prochain échantillon. Les taux de métaux sont typiques pour la période de rodage d'un nouveau composant. La teneur en carburant est négligeable. Il y a une trace d'humidité dans l'huile. Le test de glycol est négatif. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: LESBOU
Unique No: 5800881
Signed: Kevin Marson
Report Date: 24 Jun 2024



Graphs

