

LIEBHERR

CONSTRUCTION EQUIPMENT



LIEBHERR LB35 155707 - Distribution Gear

Sample No: LH0292329

Oil Type: {unknown}



Information sur l'échantillon

Número d'échant.	LH0292329	---	---	---
Date d'échant.	06 Jul 2024	---	---	---
Heures de la Machine	3009	---	---	---
Heures de l'huile	0	---	---	---
Huile changée	Changed	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---



État d'huile

Visc 40°C	cSt	78.4	---	---	---
-----------	-----	------	-----	-----	-----



Contamination

Eau	%	NEG	---	---	---
Silicium	ppm	1	---	---	---
Sodium	ppm	<1	---	---	---
Potassium	ppm	<1	---	---	---



Métaux d'usure

Fer	ppm	4	---	---	---
Cuivre	ppm	<1	---	---	---
Plomb	ppm	0	---	---	---
Étain	ppm	0	---	---	---
Aluminium	ppm	<1	---	---	---
Chrome	ppm	0	---	---	---
Molybdène	ppm	0	---	---	---
Nickel	ppm	<1	---	---	---
Titane	ppm	0	---	---	---
Argent	ppm	0	---	---	---
Manganèse	ppm	0	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



Additifs

Calcium	ppm	21	---	---	---
Magnésium	ppm	2	---	---	---
Zinc	ppm	85	---	---	---
Phosphore	ppm	971	---	---	---
Baryum	ppm	0	---	---	---
Bore	ppm	222	---	---	---

LIEBHERR CANADA LTEE
4250 AUTOROUTE CHOMEDEY 13
LAVAL, QC
CA H7R 6E9
Contact: Stephane Plourde
Stephane.Plourde@liebherr.com
T: (450)963-7174
F: (450)963-9176

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Veuillez préciser la marque, le type et la viscosité de l'huile lors de votre prochain échantillon. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: LIESTL
Unique No: 5812333
Signed: Kevin Marson
Report Date: 10 Jul 2024



Graphs

