

LIEBHERR

CONSTRUCTION EQUIPMENT



LIEBHERR LH30M 15655-1253 - Front Differential

Sample No: LH0294920

Oil Type: SAE 75W90



Maibec Inc.
300 rue Industrielle
Saint-Pamphile, QC
CA G0R 3X0
Contact: Service Manager



Information sur l'échantillon

Numéro d'échant.	LH0294920	---	---	---
Date d'échant.	20 Mar 2024	---	---	---
Heures de la Machine	1075	---	---	---
Heures de l'huile	0	---	---	---
Huile changée	N/A	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---



État d'huile

Visc 40°C	cSt	● 96.5	---	---	---
-----------	-----	--------	-----	-----	-----

T:
F:



Contamination

Eau	%	NEG	---	---	---
Silicium	ppm	● 2	---	---	---
Sodium	ppm	● 2	---	---	---
Potassium	ppm	● <1	---	---	---

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.



Métaux d'usure

Fer	ppm	● 9	---	---	---
Cuivre	ppm	● 2	---	---	---
Plomb	ppm	● 0	---	---	---
Étain	ppm	● 0	---	---	---
Aluminium	ppm	● <1	---	---	---
Chrome	ppm	● <1	---	---	---
Molybdène	ppm	● 0	---	---	---
Nickel	ppm	● <1	---	---	---
Titane	ppm	● 0	---	---	---
Argent	ppm	● 0	---	---	---
Manganèse	ppm	● <1	---	---	---
Vanadium	ppm	● 0	---	---	---



Additifs

Calcium	ppm	● 447	---	---	---
Magnésium	ppm	● 3	---	---	---
Zinc	ppm	● 194	---	---	---
Phosphore	ppm	● 1604	---	---	---
Baryum	ppm	● <1	---	---	---
Bore	ppm	● 277	---	---	---

Depot: MAISAI
Unique No: 5812699
Signed: Wes Davis
Report Date: 10 Jul 2024



Graphs

