

# LIEBHERR

## CONSTRUCTION EQUIPMENT



### LIEBHERR LH30M 15655-1253 - Rear Left Wheel Hub

Sample No: LH0294921

Oil Type: SAE 75W90



**Maibec Inc.**  
300 rue Industrielle  
Saint-Pamphile, QC  
CA G0R 3X0  
Contact: Service Manager

T:  
F:



#### Information sur l'échantillon

Numéro d'échant.	LH0294921	---	---	---
Date d'échant.	20 Mar 2024	---	---	---
Heures de la Machine	1075	---	---	---
Heures de l'huile	0	---	---	---
Huile changée	N/A	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---



#### État d'huile

Visc 40°C	cSt	● 89.3	---	---	---
-----------	-----	--------	-----	-----	-----



#### Contamination

Eau	%	NEG	---	---	---
Silicium	ppm	● 2	---	---	---
Sodium	ppm	● 5	---	---	---
Potassium	ppm	● 1	---	---	---



#### Métaux d'usure

Fer	ppm	● 7	---	---	---
Cuivre	ppm	● 2	---	---	---
Plomb	ppm	● 0	---	---	---
Étain	ppm	0	---	---	---
Aluminium	ppm	● <1	---	---	---
Chrome	ppm	● 0	---	---	---
Molybdène	ppm	● 0	---	---	---
Nickel	ppm	● <1	---	---	---
Titane	ppm	0	---	---	---
Argent	ppm	0	---	---	---
Manganèse	ppm	● <1	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



#### Additifs

Calcium	ppm	● 743	---	---	---
Magnésium	ppm	● 4	---	---	---
Zinc	ppm	● 322	---	---	---
Phosphore	ppm	2634	---	---	---
Baryum	ppm	● <1	---	---	---
Bore	ppm	● 230	---	---	---

#### Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: MAISAI  
Unique No: 5812702  
Signed: Wes Davis  
Report Date: 10 Jul 2024



### Graphs

