

LIEBHERR

CONSTRUCTION EQUIPMENT



LIEBHERR LH40M 101034-1215 - Rear Right Wheel Hub

Sample No: LH0290683

Oil Type: LIEBHERR GEAR BASIC 90 LS



American Iron and Metal
342 Rte Pierre-Neveu
Mont-Laurie, QC
CA J9L 3G5
Contact: Service Manager

T:
F:



Information sur l'échantillon

Numéro d'échant.	LH0290683	---	---	---
Date d'échant.	03 Jul 2024	---	---	---
Heures de la Machine	10149	---	---	---
Heures de l'huile	0	---	---	---
Huile changée	Changed	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---



État d'huile

Visc 40°C	cSt	● 160	---	---	---
-----------	-----	-------	-----	-----	-----



Contamination

Eau	%	NEG	---	---	---
Silicium	ppm	● 3	---	---	---
Sodium	ppm	● 5	---	---	---
Potassium	ppm	● <1	---	---	---



Métaux d'usure

Fer	ppm	● 43	---	---	---
Cuivre	ppm	● 13	---	---	---
Plomb	ppm	● <1	---	---	---
Étain	ppm	● 0	---	---	---
Aluminium	ppm	● <1	---	---	---
Chrome	ppm	● <1	---	---	---
Molybdène	ppm	● 0	---	---	---
Nickel	ppm	● <1	---	---	---
Titane	ppm	● 0	---	---	---
Argent	ppm	● 0	---	---	---
Manganèse	ppm	● <1	---	---	---
Vanadium	ppm	● 0	---	---	---



Additifs

Calcium	ppm	● 644	---	---	---
Magnésium	ppm	● 3	---	---	---
Zinc	ppm	● 178	---	---	---
Phosphore	ppm	● 1923	---	---	---
Baryum	ppm	● <1	---	---	---
Bore	ppm	● 2	---	---	---

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: AME342MON
Unique No: 5812960
Signed: Kevin Marson
Report Date: 12 Jul 2024



Graphs

