

LIEBHERR

CONSTRUCTION EQUIPMENT



LIEBHERR PR736 017 602 - Right Final Drive

Sample No: LH0282596

Oil Type: {unknown}



UNIROC
5605 ROUTE ARTHUR SAUVE
MIRABEL, QC
CA J7N 2Z9
Contact: Service Manager



Information sur l'échantillon

Número d'échant.	LH0282596	---	---	---
Date d'échant.	04 Jul 2024	---	---	---
Heures de la Machine	0	---	---	---
Heures de l'huile	0	---	---	---
Huile changée	N/A	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---



État d'huile

Visc 40°C	cSt	72.7	---	---	---
-----------	-----	------	-----	-----	-----

T:
F:



Contamination

Eau	%	NEG	---	---	---
Silicium	ppm	6	---	---	---
Sodium	ppm	1	---	---	---
Potassium	ppm	<1	---	---	---

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Veuillez préciser la marque, le type et la viscosité de l'huile lors de votre prochain échantillon. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.



Métaux d'usure

Fer	ppm	61	---	---	---
Cuivre	ppm	15	---	---	---
Plomb	ppm	0	---	---	---
Étain	ppm	<1	---	---	---
Aluminium	ppm	1	---	---	---
Chrome	ppm	<1	---	---	---
Molybdène	ppm	7	---	---	---
Nickel	ppm	<1	---	---	---
Titane	ppm	0	---	---	---
Argent	ppm	0	---	---	---
Manganèse	ppm	<1	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



Additifs

Calcium	ppm	2059	---	---	---
Magnésium	ppm	115	---	---	---
Zinc	ppm	902	---	---	---
Phosphore	ppm	949	---	---	---
Baryum	ppm	6	---	---	---
Bore	ppm	35	---	---	---

Depot: UNI560MIR
Unique No: 5813750
Signed: Kevin Marson
Report Date: 17 Jul 2024



Graphs

