

LIEBHERR

CONSTRUCTION EQUIPMENT



LIEBHERR L526 045895-1558 - Front Left Wheel Hub

Sample No: LH0292258

Oil Type: NOT GIVEN



Information sur l'échantillon

Numéro d'échant.	LH0292258	LH0235555	---	---
Date d'échant.	10 Jul 2024	20 Jun 2022	---	---
Heures de la Machine	1765	961	---	---
Heures de l'huile	0	0	---	---
Huile changée	N/A	Changed	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	---	---

LOCATION EMA/EMA RENTALS LTD
145 RUE RICHER
LACHINE, QC
CA H8R 1R4
Contact: Service Manager



État d'huile

Visc 40°C	cSt	104	191	---	---
-----------	-----	-----	-----	-----	-----

T:
F:



Contamination

Eau	%	NEG	NEG	---	---
Silicium	ppm	7	23	---	---
Sodium	ppm	4	12	---	---
Potassium	ppm	18	51	---	---

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.



Métaux d'usure

Fer	ppm	66	131	---	---
Cuivre	ppm	<1	<1	---	---
Plomb	ppm	0	0	---	---
Étain	ppm	0	<1	---	---
Aluminium	ppm	<1	1	---	---
Chrome	ppm	<1	2	---	---
Molybdène	ppm	0	<1	---	---
Nickel	ppm	<1	<1	---	---
Titane	ppm	<1	1	---	---
Argent	ppm	0	0	---	---
Manganèse	ppm	2	3	---	---
Vanadium	ppm	0	0	---	---



Additifs

Calcium	ppm	14	29	---	---
Magnésium	ppm	3	7	---	---
Zinc	ppm	23	39	---	---
Phosphore	ppm	2114	2327	---	---
Baryum	ppm	1	4	---	---
Bore	ppm	213	2	---	---

Depot: EMALAC
Unique No: 5813756
Signed: Kevin Marson
Report Date: 17 Jul 2024



Graphs

