



# CONSTRUCTION EQUIPMENT

MIRAGE U2-22309917 VOLVO L110H VCEL110HT05632456 - REAR AXLE



**Sample No:** VCP347076  
**Oil Type:** VOLVO WB 102  
**Job No:** U2-22309917



## INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP347076	---	---	---
Date d'échant.	21 Jun 2023	---	---	---
Heures de la Machine	1998	---	---	---
Heures de l'huile	2000	---	---	---
Huile changée	Changed	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---

### BOA-FRANC

1255 98e SAINT -GEORGES STREET  
SAINT-GEORGES, QC  
CA G5Y 8J5  
Contact: N Paquete  
npaquet@boa-franc.com  
T: x:  
F: x:



## ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	■ 41.0	---	---	---
-----------	-----	--------	-----	-----	-----



## CONTAMINATION

Silicium	ppm	■ 26	---	---	---
Sodium	ppm	■ 10	---	---	---
Potassium	ppm	■ 2	---	---	---



## M TAUX D'USURE

Fer	ppm	■ 161	---	---	---
Cuivre	ppm	■ 2	---	---	---
Plomb	ppm	■ 0	---	---	---
Étain	ppm	■ 0	---	---	---
Aluminium	ppm	■ 1	---	---	---
Chrome	ppm	■ 3	---	---	---
Molybdène	ppm	■ 9	---	---	---
Nickel	ppm	■ <1	---	---	---
Titane	ppm	<1	---	---	---
Argent	ppm	0	---	---	---
Manganèse	ppm	■ 6	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



## ADDITIFS

Calcium	ppm	■ 3933	---	---	---
Magnésium	ppm	■ 10	---	---	---
Zinc	ppm	■ 1610	---	---	---
Phosphore	ppm	■ 1455	---	---	---
Baryum	ppm	■ 0	---	---	---
Bore	ppm	■ 116	---	---	---

### Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

**Depot:** BOASAI  
**Unique No:** 5606205  
**Signed:** Wes Davis  
**Report Date:** 11 Jul 2023



# CONSTRUCTION EQUIPMENT



## GRAPHS

