



CONSTRUCTION EQUIPMENT

BECAR 374208 VOLVO L110H 631836 - REAR AXLE



Sample No: VCP392220

Oil Type: NOT GIVEN

Job No: 374208



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP392220	---	---	---
Date d'échant.	03 Aug 2023	---	---	---
Heures de la Machine	12549	---	---	---
Heures de l'huile	0	---	---	---
Huile changée	Not Chngd	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---



STRONGCO INC

1575 RUE BERSIMIS
CHICOUTIMI, QC
CA G7K 1G9

Contact: Dany Levesque
dlevesque@strongco.com
T: (418)690-1724
F: (418)690-5002



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	42.1	---	---	---
-----------	-----	------	-----	-----	-----



CONTAMINATION

Silicium	ppm	17	---	---	---
Sodium	ppm	8	---	---	---
Potassium	ppm	1	---	---	---



M TAUX D'USURE

Fer	ppm	78	---	---	---
Cuivre	ppm	1	---	---	---
Plomb	ppm	0	---	---	---
Étain	ppm	0	---	---	---
Aluminium	ppm	2	---	---	---
Chrome	ppm	<1	---	---	---
Molybdène	ppm	<1	---	---	---
Nickel	ppm	<1	---	---	---
Titane	ppm	<1	---	---	---
Argent	ppm	0	---	---	---
Manganèse	ppm	1	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	4432	---	---	---
Magnésium	ppm	19	---	---	---
Zinc	ppm	1681	---	---	---
Phosphore	ppm	1465	---	---	---
Baryum	ppm	<1	---	---	---
Bore	ppm	131	---	---	---

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Veuillez préciser la marque, le type et la viscosité de l'huile lors de votre prochain échantillon. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. La teneur en eau est négligeable. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: VOLVO0230
Unique No: 5619959
Signed: Kevin Marson
Report Date: 10 Aug 2023



CONSTRUCTION EQUIPMENT



GRAPHS

