



CONSTRUCTION EQUIPMENT

VOLVO L120H 632756 - REAR AXLE



Sample No: VCP392373
Oil Type: VOLVO WB 102
Job No:



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP392373	---	---	---
Date d'échant.	18 Aug 2023	---	---	---
Heures de la Machine	7686	---	---	---
Heures de l'huile	0	---	---	---
Huile changée	Changed	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---

STRONGCO EQUIPMENT
 5200 BOUL ST JOSEPH
 TROIS RIVIERE, QC
 CA G8Z 4L8
 Contact: Sebastien Rocheleau
 srocheleau@strongco.com
 T: (855)840-0828
 F: (819)840-0829

ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	46.3	---	---	---
-----------	-----	-------------	-----	-----	-----

CONTAMINATION

Silicium	ppm	29	---	---	---
Sodium	ppm	2	---	---	---
Potassium	ppm	<1	---	---	---

Diagnostic
 Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

M TAUX D'USURE

Fer	ppm	333	---	---	---
Cuivre	ppm	1	---	---	---
Plomb	ppm	0	---	---	---
Étain	ppm	0	---	---	---
Aluminium	ppm	3	---	---	---
Chrome	ppm	3	---	---	---
Molybdène	ppm	14	---	---	---
Nickel	ppm	1	---	---	---
Titane	ppm	<1	---	---	---
Argent	ppm	0	---	---	---
Manganèse	ppm	13	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---

ADDITIFS

Calcium	ppm	3632	---	---	---
Magnésium	ppm	30	---	---	---
Zinc	ppm	1460	---	---	---
Phosphore	ppm	1249	---	---	---
Baryum	ppm	0	---	---	---
Bore	ppm	104	---	---	---

Depot: STR520TRO
Unique No: 5630867
Signed: Wes Davis
Report Date: 23 Aug 2023



CONSTRUCTION EQUIPMENT



GRAPHS

