



CONSTRUCTION EQUIPMENT

375126 VOLVO A40G 353421 - TRANSMISSION (AUTO)



Sample No: VCP298306
Oil Type: VOLVO AT 102
Job No: 375126



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP298306	VCP298075	---	---
Date d'échant.	30 Aug 2023	22 Aug 2023	---	---
Heures de la Machine	0	171	---	---
Heures de l'huile	168	0	---	---
Huile changée	N/A	N/A	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	---	---

STRONGCO INC. - BAIE COMEAU

2107 AVENUE DU LABRADOR
 BAIE COMEAU, QC
 CA G4Z 3B9

Contact: Mario Tremblay
 mtremblay@strongco.com
 T: (418)690-1724
 F: (418)690-5002



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	28.2	28.4	---	---
-----------	-----	-------------	------	-----	-----



CONTAMINATION

Silicium	ppm	15	14	---	---
Sodium	ppm	3	4	---	---
Potassium	ppm	2	2	---	---



M TAUX D'USURE

Fer	ppm	13	15	---	---
Cuivre	ppm	16	16	---	---
Plomb	ppm	<1	<1	---	---
Étain	ppm	2	2	---	---
Aluminium	ppm	6	6	---	---
Chrome	ppm	<1	<1	---	---
Molybdène	ppm	0	0	---	---
Nickel	ppm	2	2	---	---
Titane	ppm	0	0	---	---
Argent	ppm	0	0	---	---
Manganèse	ppm	2	2	---	---
Vanadium	ppm	0	0	---	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	77	75	---	---
Magnésium	ppm	1	1	---	---
Zinc	ppm	8	8	---	---
Phosphore	ppm	208	202	---	---
Baryum	ppm	<1	<1	---	---
Bore	ppm	83	79	---	---

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide. L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

Depot: VOLVO4593
Unique No: 5632787
Signed: Wes Davis
Report Date: 31 Aug 2023



CONSTRUCTION EQUIPMENT



GRAPHS

