



# CONSTRUCTION EQUIPMENT

BLC 378633 VOLVO L110H 632286 - FRONT AXLE



**Sample No:** VCP381845  
**Oil Type:** VOLVO WB 102  
**Job No:** 378633



## INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP381845	---	---	---
Date d'échant.	19 Sep 2023	---	---	---
Heures de la Machine	2023	---	---	---
Heures de l'huile	1000	---	---	---
Huile changée	Changed	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---



### STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)

175, rue de Rotterdam  
St-Augustin-de-Desmaures, QC  
CA G3A 2K2  
Contact: Louis Mauger  
lmauger@strongco.com  
T:  
F: (418)870-1701



## ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	█ 45.8	---	---	---
-----------	-----	--------	-----	-----	-----



## CONTAMINATION

Silicium	ppm	█ 21	---	---	---
Sodium	ppm	█ 6	---	---	---
Potassium	ppm	█ <1	---	---	---



## M TAUX D'USURE

Fer	ppm	█ 275	---	---	---
Cuivre	ppm	█ 1	---	---	---
Plomb	ppm	█ <1	---	---	---
Étain	ppm	█ 0	---	---	---
Aluminium	ppm	█ 2	---	---	---
Chrome	ppm	█ 4	---	---	---
Molybdène	ppm	█ 4	---	---	---
Nickel	ppm	█ 1	---	---	---
Titane	ppm	0	---	---	---
Argent	ppm	<1	---	---	---
Manganèse	ppm	█ 7	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



## ADDITIFS

Calcium	ppm	█ 4048	---	---	---
Magnésium	ppm	█ 16	---	---	---
Zinc	ppm	█ 1612	---	---	---
Phosphore	ppm	█ 1308	---	---	---
Baryum	ppm	█ 0	---	---	---
Bore	ppm	█ 109	---	---	---

### Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

**Depot:** VOLVO0228  
**Unique No:** 5646064  
**Signed:** Wes Davis  
**Report Date:** 25 Sep 2023



## GRAPHS

