



CONSTRUCTION EQUIPMENT

BLC 383650 VOLVO L110H 632545 - FRONT AXLE



Sample No: VCP382459
Oil Type: VOLVO WB 102
Job No: 383650



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP382459	---	---	---
Date d'échant.	02 Nov 2023	---	---	---
Heures de la Machine	1004	---	---	---
Heures de l'huile	1000	---	---	---
Huile changée	Changed	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---



STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)

175, rue de Rotterdam
St-Augustin-de-Desmaures, QC
CA G3A 2K2
Contact: Michel Lepage
mlepage@strongco.com
T: (418)870-1700
F: (418)870-1701



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	█41.1	---	---	---
-----------	-----	-------	-----	-----	-----



CONTAMINATION

Silicium	ppm	█21	---	---	---
Sodium	ppm	█3	---	---	---
Potassium	ppm	█<1	---	---	---



M TAUX D'USURE

Fer	ppm	█90	---	---	---
Cuivre	ppm	█2	---	---	---
Plomb	ppm	█0	---	---	---
Étain	ppm	█0	---	---	---
Aluminium	ppm	█1	---	---	---
Chrome	ppm	█2	---	---	---
Molybdène	ppm	█4	---	---	---
Nickel	ppm	█<1	---	---	---
Titane	ppm	0	---	---	---
Argent	ppm	<1	---	---	---
Manganèse	ppm	█4	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	█4036	---	---	---
Magnésium	ppm	█8	---	---	---
Zinc	ppm	█1620	---	---	---
Phosphore	ppm	█1326	---	---	---
Baryum	ppm	█0	---	---	---
Bore	ppm	█116	---	---	---

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: VOLVO0228
Unique No: 5671364
Signed: Wes Davis
Report Date: 06 Nov 2023



GRAPHS

