



CONSTRUCTION EQUIPMENT

388316 VOLVO L120H 633469 - REAR AXLE



Sample No: VCP430101
Oil Type: VOLVO WB 102
Job No: 388316



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP430101	VCP382455	---	---
Date d'échant.	22 Dec 2023	07 Nov 2023	---	---
Heures de la Machine	1928	1029	---	---
Heures de l'huile	1000	0	---	---
Huile changée	Changed	N/A	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	---	---



STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)

175, rue de Rotterdam
 St-Augustin-de-Desmaures, QC
 CA G3A 2K2
 Contact: Marc Dube
 mdube@strongco.com
 T:
 F: (418)870-1701



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	43.0	42.9	---	---
-----------	-----	-------------	------	-----	-----



CONTAMINATION

Eau	%	NEG	NEG	---	---
Silicium	ppm	10	24	---	---
Sodium	ppm	<1	1	---	---
Potassium	ppm	<1	5	---	---



M TAUX D'USURE

Fer	ppm	28	105	---	---
Cuivre	ppm	<1	2	---	---
Plomb	ppm	<1	0	---	---
Étain	ppm	0	0	---	---
Aluminium	ppm	1	<1	---	---
Chrome	ppm	<1	1	---	---
Molybdène	ppm	1	9	---	---
Nickel	ppm	<1	<1	---	---
Titane	ppm	0	0	---	---
Argent	ppm	0	<1	---	---
Manganèse	ppm	<1	5	---	---
Vanadium	ppm	0	0	---	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	3860	3790	---	---
Magnésium	ppm	9	10	---	---
Zinc	ppm	1564	1572	---	---
Phosphore	ppm	1311	1337	---	---
Baryum	ppm	<1	2	---	---
Bore	ppm	106	111	---	---

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: VOLVO0228
Unique No: 5698662
Signed: Wes Davis
Report Date: 28 Dec 2023



GRAPHS

