



CONSTRUCTION EQUIPMENT

MATREC GFL RIMOUSKI VOLVO L90F 68287 - REAR AXLE



Sample No: VCP391981
Oil Type: VOLVO WB 102
Job No:



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP391981	VCP392099	---	---
Date d'échant.	20 Dec 2023	19 May 2023	---	---
Heures de la Machine	7507	10123	---	---
Heures de l'huile	0	0	---	---
Huile changée	Changed	Changed	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	---	---

STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)

175, rue de Rotterdam
St-Augustin-de-Desmaures, QC
CA G3A 2K2
Contact: Michel Lepage
mlepage@strongco.com
T: (418)870-1700
F: (418)870-1701



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	43.0	41.1	---	---
-----------	-----	-------------	------	-----	-----



CONTAMINATION

Eau	%	NEG	NEG	---	---
Silicium	ppm	16	21	---	---
Sodium	ppm	<1	1	---	---
Potassium	ppm	<1	3	---	---



M TAUX D'USURE

Fer	ppm	13	97	---	---
Cuivre	ppm	1	17	---	---
Plomb	ppm	0	<1	---	---
Étain	ppm	0	2	---	---
Aluminium	ppm	2	2	---	---
Chrome	ppm	0	<1	---	---
Molybdène	ppm	0	0	---	---
Nickel	ppm	<1	<1	---	---
Titane	ppm	0	<1	---	---
Argent	ppm	0	0	---	---
Manganèse	ppm	0	1	---	---
Vanadium	ppm	0	<1	---	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	4215	4487	---	---
Magnésium	ppm	15	13	---	---
Zinc	ppm	1617	1765	---	---
Phosphore	ppm	1337	1490	---	---
Baryum	ppm	0	0	---	---
Bore	ppm	121	127	---	---

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: VOLVO0228
Unique No: 5709847
Signed: Wes Davis
Report Date: 15 Jan 2024



CONSTRUCTION EQUIPMENT



GRAPHS

