



CONSTRUCTION EQUIPMENT

NEAS 396851 VOLVO L220E 4819 - FRONT AXLE



Sample No: VCP449459
Oil Type: VOLVO WB 102
Job No: 396851



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP449459	---	---	---
Date d'échant.	01 Mar 2024	---	---	---
Heures de la Machine	17174	---	---	---
Heures de l'huile	0	---	---	---
Huile changée	N/A	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---

STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)

175, rue de Rotterdam
St-Augustin-de-Desmaures, QC
CA G3A 2K2
Contact: Michel Lepage
mlepage@strongco.com
T: (418)870-1700
F: (418)870-1701



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	█ 43.4	---	---	---
-----------	-----	--------	-----	-----	-----



CONTAMINATION

Eau	%	NEG	---	---	---
Silicium	ppm	█ 6	---	---	---
Sodium	ppm	█ 24	---	---	---
Potassium	ppm	█ 2	---	---	---



M TAUX D'USURE

Fer	ppm	█ 57	---	---	---
Cuivre	ppm	█ 18	---	---	---
Plomb	ppm	█ <1	---	---	---
Étain	ppm	█ 0	---	---	---
Aluminium	ppm	█ 1	---	---	---
Chrome	ppm	█ <1	---	---	---
Molybdène	ppm	49	---	---	---
Nickel	ppm	█ <1	---	---	---
Titane	ppm	0	---	---	---
Argent	ppm	0	---	---	---
Manganèse	ppm	█ <1	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	2452	---	---	---
Magnésium	ppm	█ 62	---	---	---
Zinc	ppm	1033	---	---	---
Phosphore	ppm	975	---	---	---
Baryum	ppm	█ 0	---	---	---
Bore	ppm	14	---	---	---

Diagnostic

Confirmez la source du lubrifiant utilisé pour l'appoint/remplissage. Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. Les niveaux d'additifs indiquent l'ajout d'une autre marque ou d'un autre type d'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: VOLVO0228
Unique No: 5737365
Signed: Kevin Marson
Report Date: 07 Mar 2024



CONSTRUCTION EQUIPMENT



GRAPHS

