



CONSTRUCTION EQUIPMENT

BLC 405885 VOLVO 110H 632019 - TRANSMISSION (AUTO)



Sample No: VCP393107
Oil Type: VOLVO AT 102
Job No: 405885



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP393107	VCP381804	VCP352223	---
Date d'échant.	27 May 2024	12 May 2023	20 Jul 2022	---
Heures de la Machine	6013	4250	2650	---
Heures de l'huile	2000	2000	2000	---
Huile changée	Not Chngd	Changed	Changed	---
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	---

STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)

175, rue de Rotterdam
St-Augustin-de-Desmaures, QC
CA G3A 2K2

Contact: Michel Lepage
mlepage@strongco.com
T: (418)870-1700
F: (418)870-1701



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	28.0	28.0	27.6	---
-----------	-----	-------------	------	------	-----



CONTAMINATION

Eau	%	NEG	NEG	NEG	---
Silicium	ppm	3	5	10	---
Sodium	ppm	1	1	4	---
Potassium	ppm	<1	<1	1	---



M TAUX D'USURE

Fer	ppm	12	22	54	---
Cuivre	ppm	3	4	9	---
Plomb	ppm	0	<1	<1	---
Étain	ppm	0	0	0	---
Aluminium	ppm	<1	2	3	---
Chrome	ppm	0	0	<1	---
Molybdène	ppm	0	0	<1	---
Nickel	ppm	0	0	<1	---
Titane	ppm	0	0	0	---
Argent	ppm	0	0	0	---
Manganèse	ppm	<1	1	5	---
Vanadium	ppm	0	0	0	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	73	69	77	---
Magnésium	ppm	1	1	6	---
Zinc	ppm	5	7	22	---
Phosphore	ppm	195	211	174	---
Baryum	ppm	<1	<1	4	---
Bore	ppm	83	80	60	---

Diagnostic

Confirmez la source du lubrifiant utilisé pour l'appoint/remplissage. Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide. Les niveaux d'additifs indiquent l'ajout d'une autre marque ou d'un autre type d'huile. L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

Depot: VOLVO0228
Unique No: 5788061
Signed: Wes Davis
Report Date: 30 May 2024



CONSTRUCTION EQUIPMENT



GRAPHS

