




RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

Sample Rating Trend



NORMALE



Secteur
EB Hydrate 2

Identité de la machine
EB # 1 9806 (Mécanisme entraînement)

Composant
Engrenage réducteur

Fluid
ESSO SPARTAN EP 220 (--- LTR)

DIAGNOSTIC

Recommandation

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. À NOTER: S.V.P. inclure, avec le prochain échantillon, des détails de la capacité du réservoir et le type et le degré de filtration.

Usure

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Contamination

Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

État Du Fluide

Le AN est acceptable pour ce fluide. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.





INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON					
	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Numéro d'échant.	Client Info		WC0868683	WC0836888	WC0785816
Date d'échant.	Client Info		04 Jan 2024	20 Jul 2023	08 Feb 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info	0	0	0
Âge de l'huile	hrs	Client Info	0	0	0
Huile changée	Client Info		N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.			NORMAL	NORMAL	NORMAL

MÉTALUX D'USURE					
	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
PQ	ASTM D8184*		49	---	45
Fer	ppm	ASTM D5185(m) >150	131	89	155
Chrome	ppm	ASTM D5185(m) >10	<1	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m) >10	<1	<1	1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m) >25	<1	<1	1
Plomb	ppm	ASTM D5185(m) >100	0	0	0
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m) >50	<1	<1	2
Étain	ppm	ASTM D5185(m) >10	0	0	0
Antimoine	ppm	ASTM D5185(m) >5	0	0	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0
Béryllium	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0
Cadmium	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0

ADDITIFS					
	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Bore	ppm	ASTM D5185(m) .5	10	15	1
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m) 0	0	<1	<1
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	<1	<1	2
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m) 0	1	1	0
Calcium	ppm	ASTM D5185(m) 1.7	6	6	4
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m) 250	314	342	313
Zinc	ppm	ASTM D5185(m) .3	8	8	8
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	14531	14312	3469
Lithium	ppm	ASTM D5185(m)	<1	<1	<1

CONTAMINANTS					
	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Silicium	ppm	ASTM D5185(m) >50	1	1	3
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	3	2	17
Potassium	ppm	ASTM D5185(m) >20	<1	<1	<1
Eau	%	ASTM D6304* >0.1	0.009	---	0.002
ppm d'eau	ppm	ASTM D6304* >1000	97	---	17.4

FLUID DEGRADATION					
	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Indice d'acidité	mg KOH/g	ASTM D974* 0.75	0.59	---	0.30









VISUEL	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Préciipié	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	VLITE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG
Eau libre	scalar	Visual*		NEG	NEG

PROPRIÉTÉS DU FLUID	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	220	210	211

IMAGES DE L'ÉCHANTILLON	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Coluer					
Fond					

GRAPHIQUES



Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 Rio Tinto - **USINE VAUDREUIL Hydrate 2**
N° d'échantillon : WC0868683 **Reçu** : 08 Jan 2024 **1955 BD. MELLON, EDIFICE 401**
N° de laboratoire : 02607299 **Diagnostiqué** : 10 Jan 2024 **JONQUIERE, QC**
Numéro unique : 5708385 **Diagnostiqueur** : Wes Davis **CA G7S 4L2**
Analyse : IND 2 (Additional Tests: KF) **Contact: Stephane Gauthier**
stephane.gauthier3@riotinto.com

ISO 17025:2017 Accredited Laboratory
 Pour discuter cetter rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.
 T: (418)699-2421