




RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

Sample Rating Trend

NORMALE



Secteur
CONSTRUCTION POLARIS CMM INC [02622906]
 Identité de la machine
JLG G1055A 5107 (S/N 0160040964)

Composant
Système hydraulique
 Fluid
PANOLIN HLP SYNTH 46 (144 LTR)

DIAGNOSTIC

Recommandation

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Usure

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Contamination

Il y a une faible concentration (<5.0%) d'huile minérale présente dans le fluide. La propreté du système est acceptable pour votre objectif de propreté ISO 4406. La teneur en eau est négligeable. La propreté du système et du fluide est acceptable.

État Du Fluide

Le AN est acceptable pour ce fluide. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.






INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Numéro d'échant.	Client Info			WC	WC	---
Date d'échant.	Client Info			15 Mar 2024	03 Jan 2024	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		9460	9452	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	---
Huile changée	Client Info			N/A	N/A	---
Statut de l'échant.				NORMAL	ABNORMAL	---

MÉTALUX D'USURE		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	5	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	1	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	<1	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	2	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	<1	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>75	<1	<1	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	0	---
Antimoine	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Béryllium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Cadmium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---

ADDITIFS		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	2	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	1	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	0	3	9	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	0	22	61	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1700	1513	1390	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	0	27	72	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	1350	1345	1525	---
Lithium	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	---

CONTAMINANTS		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	3	11	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<1	2	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	2	---
Eau	%	ASTM D6304*	>0.05	0.019	0.013	---
ppm d'eau	ppm	ASTM D6304*	>500	196	137	---

INFRA-RED		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
% de suie	%	ASTM D7844*		0	0	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*		3.9	3.9	---
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*		151.7	152.3	---
Contenu en huile minérale	%	ASTM D7418*	<5.0%	<5.0	7.5	---



ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9

N° d'échantillon : WC

N° de laboratoire : 02623585

Numéro unique : 5748704

Analyse : MOB 2 (Additional Tests: TAN Man)

Reçu : 20 Mar 2024

Tested : 21 Mar 2024

Diagnostic : 21 Mar 2024 - Kevin Marson

Pour discuter cette rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

Envirolin Canada

520 rue Adanac

Quebec, QC

CA G1C 7B7

Contact: Patrick Levesque

patrick.levesque@envirolin.com

T: (418)623-1216

F: (418)660-8889

PROPRETÉ DU FLUIDE	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Particules >4µ	ASTM D7647	>2500	1226	▲ 8300	---
Particules >6µ	ASTM D7647	>640	215	● 1086	---
Particules >14µ	ASTM D7647	>80	18	39	---
Particules >21µ	ASTM D7647	>20	9	9	---
Particules >38µ	ASTM D7647	>4	5	1	---
Particules >71µ	ASTM D7647	>3	4	1	---
Propreté de l'huile	ISO 4406 (c)	>18/16/13	17/15/11	▲ 20/17/12	---

FLUID DEGRADATION	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Oxydation	Abs./1mm	ASTM D7414*	152.2	147.4	---
Indice d'acidité	mg KOH/g	ASTM D974*	0.54	0.38	---

VISUEL	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	---
Préciipié	scalar	Visual*	NONE	NONE	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	NEG	NEG	---
Eau libre	scalar	Visual*	NEG	NEG	---

PROPRIÉTÉS DU FLUID	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	46.4	45.1	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	8.4	8.3	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	158	161	---

IMAGES DE L'ÉCHANTILLON	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Coluer					no image
Fond					no image



RAPPORT DE CONTENU EN HUILE MINERALE

PASS




Secteur
CONSTRUCTION POLARIS CMM INC [02622906]
 Identité de la machine
JLG G1055A 5107 (S/N 0160040964)
 Composant
Système hydraulique
 Fluid
PANOLIN HLP SYNTH 46 (144 LTR)


ANALYSE SPECTRAL

		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	0	27	72	---
Contenu en huile minérale	%	ASTM D7418*	<5.0%	<5.0	7.5	---


FT-IR - Esters 1



FT-IR - Esters II



FT-IR Spectrum (Absorbance)



ISO 17025:2017
 Accredited
 Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : WC
N° de laboratoire : 02623585
Numéro unique : 5748704
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: TAN Man)
Reçu : 20 Mar 2024
Tested : 21 Mar 2024
Diagnostic : 21 Mar 2024 - Kevin Marson

Pour discuter cette rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

Envirolin Canada

520 rue Adanac
 Quebec, QC
 CA G1C 7B7

Contact: Patrick Levesque
 patrick.levesque@envirolin.com

T: (418)623-1216
 F: (418)660-8889

Cette page est intentionnellement laissée blanche