


# RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

# [6100274925] DEUTECH2024

Composant

**Moteur diesel** 

SHELL 15W40 (--- GAL)





#### DIAGNOSTIC

#### Recommendation

Nous vous recommandons de vérifier la source de la fuite de fluide de refroidissement. Nous vous recommandons de vidanger l'huile de ce composant si vous ne l'avez pas déjà fait. Nous vous recommandons de rincer complètement le composant avant de le remplir l'huile. Nous vous recommandons d'échantillonner de nouveau dès que possible afin de contrôler la situation. Veuillez préciser la marque et le modèle du composant lors du prochain échantillon.

#### Usure

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

### Contamination

Le test de glycol est positif. Concentration élevée de glycol dans l'huile. Concentration modérée d'eau dans l'huile. Présence d'eau libre.

#### État Du Fluide


Le résultat pour le BN indique que la réserve d'alcalinité est acceptable pour l'huile. l'huile ne peut plus être utilisée en raison de la présence de contaminants.

INFORMATION SUR L'ÉC	HANTILLON	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Numéro d'échant.		Client Info		WA0019481		
Date d'échant.		Client Info		25 Mar 2024		
Âge d la Machine	kms	Client Info		0		
Âge de l'huile	kms	Client Info		0		
Huile changée		Client Info		N/A		
Statut de l'échant.				SEVERE		
CONTAMINATION	٧	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Essence		WC Method	>5	<1.0		
L`eau		WC Method	>0.2	NEG		
MéTAUX D'USUR	łΕ	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	24		
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0		
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1		
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0		
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0		
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1		
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	<1		
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	7		
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0		
Antimoine	ppm	ASTM D5185(m)		0		
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0		
Béryllium	ppm	ASTM D5185(m)		0		
Cadmium	ppm	ASTM D5185(m)		0		
ADDITIFS		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		9		
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		0		
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		58		
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0		
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		849		
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		1068		
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		904		
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		1144		
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		2425		
Lithium	ppm	ASTM D5185(m)		<1		
CONTAMINANTS		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	4		
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>150	<b>32</b>		
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>A</b> 34		
Glycol	%	ASTM D7922*		▲ 0.756		
INFRA-RED		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0		
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	4.9		
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	16.0		

Contact/Location: Karina Bolduc - DETSTE



## **RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE**





CALA ISO 17025:2017 Accredited Laboratory

**Analyse** 

Nº d'échantillon : WA0019481 Nº de laboratoire : 02625155

Numéro unique : 5750274 : MOB 2 ( Additional Tests: Glycol )

Reçu **Tested** 

: 28 Mar 2024 : 28 Mar 2024

Diagnostiqué : 01 Apr 2024 - Kevin Marson

Pour discuter cetter rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab. La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada. 2997 AV. WATT

Contact: Karina Bolduc

kbolduc@wajax.com

T: (418)651-4236 F: (418)651-9432

Quebec, QC

**CA G1X 3W1**