RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

Sample Rating Trend



NORMALE

Identité de la machine
424077
Composant
Volant
Fluide
ESSO ATF DEXTRONIII /MERCON (--- GAL)

DIAGNOSTIC

Recommendation
Échantillonner de nouveau l`équipement au prochain intervalle de vidange afin d`en surveiller la condition.

Usure
Les taux d`usure de tous les composants sont normaux.

Contamination
Il n`y a aucun indice de contamination dans le fluide.

État Du Fluide
L`état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

INFORMATION SUR L'éCHANTILLON		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Numéro d'échant.		Client Info		**GFL0094952**	---	---
Date d'échant.		Client Info		**30 Nov 2023**	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		**13145**	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		**13145**	---	---
Huile changée		Client Info		**Not Changd**	---	---
Statut de l'échant.				**NORMAL**	---	---

CONTAMINATION		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
L`eau		WC Method		**NEG**	---	---

MéTAUX D'USURE		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>60	**51**	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>12	**<1**	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>6	**0**	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		**0**	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		**<1**	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>4	**4**	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>12	**<1**	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>30	**3**	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)		**<1**	---	---
Antimoine	ppm	ASTM D5185(m)		**0**	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		**0**	---	---
Béryllium	ppm	ASTM D5185(m)		**0**	---	---
Cadmium	ppm	ASTM D5185(m)		**0**	---	---

ADDITIFS		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		**28**	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		**<1**	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		**2**	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		**2**	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		**18**	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		**82**	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		**198**	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		**178**	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		**1047**	---	---
Lithium	ppm	ASTM D5185(m)		**<1**	---	---

CONTAMINANTS		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>10	**5**	---	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		**17**	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	**3**	---	---

RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

Viscosité 40°C

Aluminium (ppm)



VISUEL		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	**NONE**	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	**NONE**	---	---
Précipié	scalar	Visual*	NONE	**NONE**	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	**NONE**	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	**NONE**	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	**NONE**	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	**NORML**	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	**NORML**	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*		**NEG**	---	---
Eau libre	scalar	Visual*		**NEG**	---	---

PROPRIéTéS DU FLUID		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	37	**29.0**	---	---

IMAGES DE L'éCHANTILLON	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Coluer				*no image*	*no image*
Fond				*no image*	*no image*

GRAPHIQUES

Fer (ppm)



Plomb (ppm)



Aluminium (ppm)



Chrome (ppm)



Cuivre (ppm)

Silicium (ppm)

Viscosité 40°C

Additifs

ISO 17025:2017 Accredited Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
Nº d'échantillon : GFL0094952 **Reçu** : 05 Dec 2023
Nº de laboratoire : 02601028 **Diagnostiqué** : 07 Dec 2023
Numéro unique : 5694113 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson
Analyse : MOB 1

Pour discuter cetter rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

GFL Environmental - 772
435 Montee Cushing
Brownsburg-Chatham, QC
CA J8G 1B9
Contact: Kelly-Ann Forbes
kforbes@matrec.ca
T: (450)566-3721
F: