RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

Sample Rating Trend



NORMALE

Secteur
Le Dix54 Inc [E02022024R]
Identité de la machine
JOHN DEERE 345GLC 1FF345GXKLF020653
Composant
Système hydraulique Pré-rinçage
Fluid
HITACHI HYDRAULIC SUPER EX 46HN (330 LTR)

DIAGNOSTIC

Recommendation
Il s`agit du relevé de base de l`échantillon soumis.

INFORMATION SUR L'éCHANTILLON		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Numéro d'échant.		Client Info		**WC**	---	---
Date d'échant.		Client Info		**15 Feb 2024**	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		**2645**	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		**0**	---	---
Huile changée		Client Info		**N/A**	---	---
Statut de l'échant.				**NORMAL**	---	---

CONTAMINATION		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
L`eau		WC Method	>0.075	**NEG**	---	---

MéTAUX D'USURE		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>32	**13**	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>9	**<1**	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	**<1**	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		**0**	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		**<1**	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>9	**1**	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>28	**<1**	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>50	**3**	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>5	**0**	---	---
Antimoine	ppm	ASTM D5185(m)		**0**	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		**0**	---	---
Béryllium	ppm	ASTM D5185(m)		**0**	---	---
Cadmium	ppm	ASTM D5185(m)		**0**	---	---

ADDITIFS		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		**<1**	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		**0**	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		**0**	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		**0**	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		**2**	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		**10**	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	510	**539**	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		**45**	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		**151**	---	---
Lithium	ppm	ASTM D5185(m)		**<1**	---	---

CONTAMINANTS		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>11	**3**	---	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>21	**<1**	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	**<1**	---	---

RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

Viscosité 100°C

Viscosité 40°C



VISUEL		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	**NONE**	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	**NONE**	---	---
Précipié	scalar	Visual*	NONE	**NONE**	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	**NONE**	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	**NONE**	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	**NONE**	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	**NORML**	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	**NORML**	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.075	**NEG**	---	---
Eau libre	scalar	Visual*		**NEG**	---	---

PROPRIéTéS DU FLUID		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	47.54	**45.6**	---	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	7.58	**7.3**	---	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	125	**122**	---	---

IMAGES DE L'éCHANTILLON	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Coluer				*no image*	*no image*
Fond				*no image*	*no image*

GRAPHIQUES

Fer (ppm)

Plomb (ppm)



Aluminium (ppm)

Chrome (ppm)

Cuivre (ppm)



Silicium (ppm)



Viscosité 40°C

Additifs

ISO 17025:2017 Accredited Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
Nº d'échantillon : WC
Nº de laboratoire : 02616708
Numéro unique : 5733818
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV100, KV40, Spat, VI)
Reçu : 20 Feb 2024
Tested : 20 Feb 2024
Diagnostiqué : 22 Feb 2024 - Bill Quesnel

Pour discuter cetter rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

Envirolin Canada
520 rue Adanac
Quebec, QC
CA G1C 7B7
Contact: Patrick Levesque
patrick.levesque@envirolin.com
T: (418)623-1216
F: (418)660-8889