

Source de l'éch.: HYDRAULIQUE Client: S.A. OPTIMOL TRIBOTECHNIK <+>  
Capacité du carter: 3000 L  
Lubrifiant: PRESSOL HFC ISO 46 Adresse: F- rue Bollinckx 43  
N° code labo.: 101913-af.4 N° d'échantillon: 15.07.24 G005 B- 1070 BRUXELLES  
N° d'étiquette:  
Date éch.: 12.07.2024 Votre client: 119822303  
Echantillonnage: par client Votre ref.: B14664

**Diagnostic**



Huile



Pollution



Usure



L'état de l'huile et le niveau d'usure sont jugés normaux pour ce système.

Normal

**Résultats:** Méthode\* Unité Ech. Actuel 15.07.24 G005

Date d'analyse			15/07/2024
Date de réception			15/07/2024
Date d'échantillon			12/07/2024
H/Km huile			?
H/Km total			?
Ajout			?

**Etat huile:**

Viscosité à 40°C	ASTM D7279	cSt	45.3
Viscosité à 100°C	ASTM D7279	cSt	11.4
Indice de viscosité	ASTM D2270		259
Dilution du carburant	ASTM D7593	%	
AN	ASTM D8045	mg KOH/g	2.57
BN	ASTM D2896B	mg KOH/g	
Oxydation	ASTM E2412	Abs/0.1mm	129.0
Nitration	ASTM E2412	Abs/0.1mm	123
PMCC	ASTM D93	°C	
COC	ASTM D92B	°C	
Couleur	ASTM D1500		

**Additifs:**

Ba: Barium	ASTM D5185	ppm	
Ca: Calcium	ASTM D5185	ppm	< 1
Mg: Magnésium	ASTM D5185	ppm	< 1
P: Phosphore	ASTM D5185	ppm	16
S: Soufre	ASTM D5185	%	0.00
Zn: Zinc	ASTM D5185	ppm	< 1

**Pollution:**

Si: Silice	ASTM D5185	ppm	4
B: Bore	ASTM D5185	ppm	< 1
Na: Sodium	ASTM D5185	ppm	2
Eau	WI-0002	%	38.60
Eau (KF)	ASTM D6304C	ppm	
Teneur en suies	ASTM E2412	%	
Antigel	ASTM D2982A		
CP ISO	ASTM D7647		
CP Classe de propreté	ASTM D7647		
Insolubles	ASTM D4898	mg/l	

**Métaux d'usure:**

Al: Aluminium	ASTM D5185	ppm	< 1
Cr: Chrome	ASTM D5185	ppm	< 1
Cu: Cuivre	ASTM D5185	ppm	< 1
Fe: Fer	ASTM D5185	ppm	< 1
Mo: Molybdène	ASTM D5185	ppm	< 1
Pb: Plomb	ASTM D5185	ppm	2
Sn: Etain	ASTM D5185	ppm	< 1
Indice PQ	WI-0021		

Ces conclusions sont basées sur des informations et sur des mesures d'échantillons dont la représentativité et la validité ne peuvent pas être garanties. Les opinions et l'interprétation sont en dehors de la portée de l'accréditation. L'incertitude de mesure est disponible sur demande. Les échantillons seront détruits 2 mois après réception. Le rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité. Distribution sous la responsabilité du client. \*Les méthodes sont dérivées de la méthode spécifiée. (A)Accréditation. (U)Emis.

Batch: 2420105 - p.1 / 1 Diagnostic: KDS Date d'émission: 19/07/2024 B007 OPTIMOL TRIBOTECHNIK.

OPTIMOL - 43, Rue Bollinckx - B-1070 Anderlecht - Tel: 02 522 32 33 - Fax: 02 522 32 66 - www.optimol-lubrication.com