

Machine Id
Gfi
Component
6 Diesel Engine
Fluid
PETRO CANADA DURON SHP 10W30 (40 LTR)

RECOMMENDATION

Confirmez la source du lubrifiant utilisé pour l'appoint/remplissage. Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Sample Number		Client Info		GFL0107641	---	---
Sample Date		Client Info		08 Mar 2024	---	---
Machine Age	kms	Client Info		7642	---	---
Oil Age	kms	Client Info		0	---	---
Filter Age	kms	Client Info		0	---	---
Oil Changed		Client Info		N/A	---	---
Filter Changed		Client Info		N/A	---	---
Sample Status				NORMAL	---	---

WEAR

Les taux de métaux sont typiques pour la période de rodage d'un nouveau composant.

Iron	ppm	ASTM D5185(m)	>100	40	---	---
Chromium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	0	---	---
Titanium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Silver	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0	---	---
Aluminum	ppm	ASTM D5185(m)	>20	6	---	---
Lead	ppm	ASTM D5185(m)	>40	7	---	---
Copper	ppm	ASTM D5185(m)	>330	282	---	---
Tin	ppm	ASTM D5185(m)	>15	1	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
White Metal	scalar	Visual*	NONE	LIGHT	---	---
Yellow Metal	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---

CONTAMINATION












Elevated aluminum (Al) and/or lead (Pb) and potassium (K) levels in your metals analysis are likely a result of solder flux release into the lubricant and is common on new equipment/components. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicon	ppm	ASTM D5185(m)	>25	4	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	12	---	---
Fuel		WC Method	>5	<1.0	---	---
Water		WC Method	>0.2	NEG	---	---
Glycol		WC Method		NEG	---	---
Soot %	%	ASTM D7844*	>3	0.3	---	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	10.4	---	---
Sulfation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	24.5	---	---
Silt	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Debris	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Sand/Dirt	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Appearance	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Odor	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Emulsified Water	scalar	Visual*	>0.2	NEG	---	---

FLUID CONDITION

Les niveaux d'additifs indiquent l'ajout d'une autre marque ou d'un autre type d'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		4	---	---
Boron	ppm	ASTM D5185(m)	2	48	---	---
Barium	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	---	---
Molybdenum	ppm	ASTM D5185(m)	50	54	---	---
Manganese	ppm	ASTM D5185(m)	0	4	---	---
Magnesium	ppm	ASTM D5185(m)	950	647	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	1050	1945	---	---
Phosphorus	ppm	ASTM D5185(m)	995	875	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1180	1029	---	---
Sulfur	ppm	ASTM D5185(m)	2600	1937	---	---
Oxidation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	22.9	---	---
Visc @ 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	12.00	13.1	---	---



Laboratory : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
Sample No. : GFL0107641
Lab Number : 02633458
Unique Number : 5774611
Test Package : MOB 1 (Additional Tests: Visual)

GFL Environmental - 747 - GMA - Solid Waste
 4 Chemin du Tremblay,
 Boucherville, QC
 CA J4B 6Z5
 Contact: Steve Voyer
 svoyer@matrec.ca

To discuss this sample report, contact Customer Service at 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 Validity of results and interpretation are based on the sample and information as supplied.

T:
F: