



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

514221

Composant

Moteur à essence

Fluide

CASTROL SYNTEC BLEND 5W30 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Confirm the source of the lubricant being utilized for top-up/fill.
Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0074017	PC0045764	PC0045775
Date d'échant.		Client Info		13 Jun 2023	17 Jun 2021	23 Apr 2021
Âge d la Machine	kms	Client Info		131683	20568	11159
Âge de l'huile	kms	Client Info		12325	9415	11100
Âge du filtre	kms	Client Info		12325	9415	0
Huile changée		Client Info		Changed	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		Changed	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>150	11	21	54
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	<1	1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	<1	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>40	3	6	9
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	0	<1	2
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>155	1	10	38
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	2	3
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	<1
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---

CONTAMINATION













Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>30	22	29	66
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	1	5
Essence		WC Method	>4.0	<1.0	<1.0	<1.0
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*		0	0	0
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	10.5	11.5	12.0
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	25.2	23.1	23.0
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

Les niveaux d'additifs indiquent l'ajout d'une autre marque ou d'un autre type d'huile. Le résultat pour le BN indique que la réserve d'alcalinité est acceptable pour l'huile. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>400	4	4	7
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		46	47	38
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	<1
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		95	79	142
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<1	2	8
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		547	535	476
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	2000	1317	1279	1307
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1000	755	686	648
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1100	802	778	822
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		2209	1977	1602
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	17.9	19.9	19.0
Indice d'alcalinité	mg KOH/g	ASTM D2896*		4.40	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	64	53.7	56.1	57.1
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	10.8	9.7	9.8	9.8
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	160	167	161	157



Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0074017 **Reçu** : 26 Jul 2023
N° de laboratoire : 02572323 **Diagnostiqué** : 28 Jul 2023
Numéro unique : 5617374 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: KV40, VI)

TRANSDEV LIMOCAR
 4243 MARCEL-LACASSE
 BOISBRIAND, QC
 CA J7H 1N3
 Contact: Benoit Dumoulin
 benoit.dumoulin@transdev.ca
 T: (450)970-2054
 F: (450)435-1141

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.