



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

511519

Composant

Moteur à essence

Fluid

SAE 5W30 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0086853	PC0079430	PC0074093
Date d'échant.		Client Info		08 Apr 2024	11 Feb 2024	17 Sep 2023
Âge d la Machine	kms	Client Info		185486	176807	156751
Âge de l'huile	kms	Client Info		0	0	0
Âge du filtre	kms	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.				NORMAL	---	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>150	14	62	12
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	0	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	▲ 4	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	0	<1
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>40	4	▲ 84	3
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	0	<1	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>155	<1	23	2
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	▲ 5	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	VLITE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE

CONTAMINATION













Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>30	25	16	19
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	1	2
Essence		WC Method	>4.0	<1.0	0.4	<1.0
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	NEG	NEG
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*		0	0	0
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	14.8	5.0	14.7
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	26.0	25.8	27.8
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	VLITE
Débris	scalar	Visual*	NONE	VLITE	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

Le résultat pour le BN indique que la réserve d'alcalinité est acceptable pour l'huile. L'état de l'huile permet d'en prolonger l'utilisation.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>400	3	4	6
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		33	57	20
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	<1
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		73	● 3	73
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	15	0
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		524	● 4	527
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		1240	● 117	1247
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		676	● 197	672
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		736	● 10	770
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		2294	● 1284	2306
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	20.6	▲ 33.3	22.7
Indice d'alcalinité	mg KOH/g	ASTM D2896*		4.29	▲ 1.70	3.62
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	60.0	54.5	▲ 30.2	60.3
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	11.0	9.6	▲ 6.0	10.4
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	177	161	149	162



Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0086853
N° de laboratoire : 02628685
Reçu : 15 Apr 2024
Tested : 16 Apr 2024
Numéro unique : 5761817
Diagnostiqué : 16 Apr 2024 - Wes Davis
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: KV40, VI)

Transdev Quebec Inc.
 220 J-A Bombardier
 Boucherville, QC
 CA J4B 8V6
 Contact: Marc-Andre Perrault
 marc-andre.perrault@transdev.com
 T: (514)212-6562
 F: (450)446-5666

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.