



# RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE  
CONTAMINATION  
ÉTAT DU FLUIDE

**NORMAL**  
**SÉVÈRE**  
**ANORMAL**

Secteur

## GARAGE RENE TOURIGNY

Identité de la machine

**NO UNIT ASF0000353**

Composant

**Moteur diesel**

Fluid

**SAE 15W40 (--- GAL)**

### RECOMMANDATION

Nous vous recommandons de vérifier la source de la fuite de fluide de refroidissement. Nous vous recommandons de vidanger l'huile de ce composant si vous ne l'avez pas déjà fait. Nous vous recommandons de rincer complètement le composant avant de le remplir l'huile. Nous vous recommandons d'échantillonner de nouveau dès que possible afin de contrôler la situation. Veuillez préciser la marque et le modèle du composant lors du prochain échantillon.

### USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.













### CONTAMINATION

Le test de glycol est positif. Concentration élevée de glycol dans l'huile.

### ÉTAT DU FLUIDE

La viscosité de l'échantillon se situe dans la portée de l'SAE 50; nous vous conseillons de vérifier. l'huile ne peut plus être utilisée en raison de la présence de contaminants.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>ASF0000353</b>	---	---
Date d'échant.		Client Info		<b>09 Apr 2024</b>	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		<b>0</b>	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		<b>0</b>	---	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		<b>0</b>	---	---
Huile changée		Client Info		<b>N/A</b>	---	---
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	---	---
Statut de l'échant.				<b>SEVERE</b>	---	---
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	<b>72</b>	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>2</b>	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<b>2</b>	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	<b>0</b>	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>9</b>	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	<b>22</b>	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	<b>90</b>	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<b>3</b>	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<b>78</b>	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>752</b>	---	---
Essence		WC Method	>5	<b>&lt;1.0</b>	---	---
L'eau		WC Method	>0.2	<b>NEG</b>	---	---
Glycol	%	ASTM D7922*		<b>&gt;.70</b>	---	---
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	<b>0.2</b>	---	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	<b>10.9</b>	---	---
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	<b>17.6</b>	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>VLITE</b>	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	<b>NEG</b>	---	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>57	<b>1139</b>	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>170</b>	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<b>50</b>	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1</b>	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>46</b>	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1830</b>	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1119</b>	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		<b>998</b>	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		<b>2723</b>	---	---
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	<b>10.9</b>	---	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	14.5	<b>17.8</b>	---	---



**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : ASF0000353 **Reçu** : 18 Apr 2024  
**N° de laboratoire** : 02629907 **Tested** : 18 Apr 2024  
**Numéro unique** : 5763039 **Diagnostiqué** : 19 Apr 2024 - Kevin Marson  
**Analyse** : MOB 1 ( Additional Tests: Glycol, Visual )

**April Super Flo**  
 9 rue Beland  
 L'Isle-Verte, QC  
 CA G0L 1K0  
 Contact: Michel Jalbert  
 mjalbert@aprilsuperflo.com  
 T:  
 F: (418)998-2192

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.  
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.