

# LIEBHERR

## CONSTRUCTION EQUIPMENT



### LIEBHERR PR736LGP 022862-1736 - Left Final Drive

Sample No: LH0282672

Oil Type: GEAR OIL SAE 80W90



LES SERVICES FORESTIERS NESO INC.  
519 RTE. VILLAGE ALLARD  
NOUVELLE OUEST, QC  
CA G0C 2G0  
Contact: Service Manager



#### Information sur l'échantillon

Número d'échant.	LH0282672	---	---	---
Date d'échant.	11 Apr 2024	---	---	---
Heures de la Machine	2272	---	---	---
Heures de l'huile	0	---	---	---
Huile changée	Changed	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---



#### État d'huile

Visc 40°C	cSt	● 145	---	---	---
-----------	-----	-------	-----	-----	-----



#### Contamination

Eau	%	NEG	---	---	---
Silicium	ppm	● 4	---	---	---
Sodium	ppm	● 2	---	---	---
Potassium	ppm	● <1	---	---	---



#### Métaux d'usure

Fer	ppm	● 38	---	---	---
Cuivre	ppm	● 21	---	---	---
Plomb	ppm	● 0	---	---	---
Étain	ppm	● <1	---	---	---
Aluminium	ppm	● <1	---	---	---
Chrome	ppm	● <1	---	---	---
Molybdène	ppm	● 0	---	---	---
Nickel	ppm	● 0	---	---	---
Titane	ppm	0	---	---	---
Argent	ppm	0	---	---	---
Manganèse	ppm	● <1	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



#### Additifs

Calcium	ppm	● 21	---	---	---
Magnésium	ppm	● 2	---	---	---
Zinc	ppm	● 19	---	---	---
Phosphore	ppm	● 1103	---	---	---
Baryum	ppm	● 14	---	---	---
Bore	ppm	● 140	---	---	---

T:  
F:

#### Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Le fluide n'était pas spécifié, toutefois, une comparaison avec d'autres fluides indiqua que ce fluide est du (GENERIC) GEAR OIL SAE 80W90. Veuillez confirmer. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: LESNOU  
Unique No: 5788859  
Signed: Wes Davis  
Report Date: 05 Jun 2024



### Graphs

