




# RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

Sample Rating Trend

**NORMALE**



Identité de la machine

**911054**

Composant

**Différentiel 2**

Fluid

**GEAR OIL SAE 75W90 (--- GAL)**

## DIAGNOSTIC

### Recommandation

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Veuillez préciser la marque et le modèle du composant lors du prochain échantillon.

### Usure

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

### Contamination

Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

### État Du Fluide

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.


INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Numéro d'échant.	Client Info			<b>GFL0110475</b>	GFL0097428	GFL0097412
Date d'échant.	Client Info			<b>23 Feb 2024</b>	04 Jan 2024	03 Oct 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info		<b>2110</b>	1783	1287
Âge de l'huile	hrs	Client Info		<b>2110</b>	1783	1287
Huile changée	Client Info			<b>N/A</b>	N/A	N/A
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	NORMAL	NORMAL

CONTAMINATION		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
L'eau	WC Method		>.2	<b>NEG</b>	NEG	NEG

MÉTALUX D'USURE		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>500	<b>37</b>	122	131
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>&lt;1</b>	2	2
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	<1
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<b>1</b>	1	1
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<b>0</b>	<1	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>100	<b>&lt;1</b>	2	2
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>0</b>	<1	<1
Antimoine	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	2	3
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Béryllium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Cadmium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0

ADDITIFS		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	400	<b>1772</b>	137	143
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	200	<b>0</b>	<1	1
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	12	<b>0</b>	<1	<1
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>2</b>	11	13
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	12	<b>1</b>	8	8
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	150	<b>52</b>	22	23
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1650	<b>492</b>	1029	1043
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	125	<b>3</b>	18	20
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	22500	<b>12930</b>	22319	22885
Lithium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	<1	<1


CONTAMINANTS		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>75	<b>6</b>	31	34
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>9</b>	6	7
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>1842</b>	2	2




VISUEL	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Préциpié	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	VLITE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	VLITE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>.2	NEG	NEG
Eau libre	scalar	Visual*		NEG	NEG

PROPRIÉTÉS DU FLUID	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	109	128	94.6

IMAGES DE L'ÉCHANTILLON	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
-------------------------	---------	-------------	--------	--------	--------



## GRAPHIQUES



**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9    GFL Environmental - 732 - Beauce - Hauling - Solid Waste  
**N° d'échantillon** : GFL0110475    **Reçu** : 06 Mar 2024    139, 181 Street,  
**N° de laboratoire** : 02620249    **Tested** : 06 Mar 2024    Beauceville, QC  
**Numéro unique** : 5737359    **Diagnostiqué** : 06 Mar 2024 - Wes Davis    CA G5X 2S9  
**Analyse** : MOB 1

Pour discuter cette rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

Contact: Sandrine Duval  
sduval@matrec.ca  
T: (418)774-5275  
F: (418)774-5292