



Machine Id  
**701108**  
Component  
**Diesel Engine**  
Fluid  
**PETRO CANADA DURON SHP 10W30 (--- GAL)**

### RECOMMENDATION

Confirmez la source du lubrifiant utilisé pour l'appoint/remplissage.  
Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Sample Number		Client Info		<b>GFL0119744</b>	GFL0114835	GFL0103732
Sample Date		Client Info		<b>25 Jun 2024</b>	20 Mar 2024	09 Jan 2024
Machine Age	hrs	Client Info		<b>11918</b>	11326	10950
Oil Age	hrs	Client Info		<b>0</b>	0	0
Filter Age	hrs	Client Info		<b>0</b>	0	0
Oil Changed		Client Info		<b>Changed</b>	Changed	Changed
Filter Changed		Client Info		<b>Changed</b>	Changed	Changed
Sample Status				<b>NORMAL</b>	NORMAL	NORMAL

### WEAR

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Iron	ppm	ASTM D5185(m)	>120	<b>7</b>	5	7
Chromium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>&lt;1</b>	0	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Titanium	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<b>0</b>	0	0
Silver	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<b>&lt;1</b>	0	0
Aluminum	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>2</b>	2	2
Lead	ppm	ASTM D5185(m)	>40	<b>&lt;1</b>	0	<1
Copper	ppm	ASTM D5185(m)	>330	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Tin	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<b>0</b>	0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
White Metal	scalar	Visual*	NONE	<b>VLITE</b>	---	---
Yellow Metal	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---

### CONTAMINATION












Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicon	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<b>3</b>	2	2
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>3</b>	2	5
Fuel		WC Method	>3.0	<b>&lt;1.0</b>	<1.0	<1.0
Water		WC Method	>0.2	<b>NEG</b>	NEG	NEG
Glycol		WC Method		<b>NEG</b>	NEG	NEG
Soot %	%	ASTM D7844*	>4	<b>0.2</b>	0.1	0.2
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	<b>8.4</b>	7.0	7.3
Sulfation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	<b>20.5</b>	18.7	19.3
Silt	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Debris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Sand/Dirt	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Appearance	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Odor	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Emulsified Water	scalar	Visual*	>0.2	<b>NEG</b>	NEG	NEG

### FLUID CONDITION

Les niveaux d'additifs indiquent l'ajout d'une autre marque ou d'un autre type d'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>16</b>	9	6
Boron	ppm	ASTM D5185(m)	2	<b>15</b>	2	1
Barium	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>0</b>	0	0
Molybdenum	ppm	ASTM D5185(m)	50	<b>49</b>	58	55
Manganese	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>&lt;1</b>	0	0
Magnesium	ppm	ASTM D5185(m)	950	<b>607</b>	976	913
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	1050	<b>1465</b>	1044	1037
Phosphorus	ppm	ASTM D5185(m)	995	<b>734</b>	970	952
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1180	<b>922</b>	1172	1100
Sulfur	ppm	ASTM D5185(m)	2600	<b>1914</b>	2433	2474
Oxidation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	<b>17.5</b>	14.6	14.8
Visc @ 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	12.00	<b>13.5</b>	11.1	11.4



**Laboratory** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**Sample No.** : GFL0119744  
**Lab Number** : 02645223  
**Unique Number** : 5802762  
**Test Package** : MOB 1 ( Additional Tests: Visual )  
**Received** : 03 Jul 2024  
**Tested** : 03 Jul 2024  
**Diagnosed** : 04 Jul 2024 - Kevin Marson

**GFL Environmental - 780 - GMA - ICI - Solid Waste**  
 4365 boul. St-Elzear Ouest,  
 Laval, QC  
 CA H7P 4J3  
 Contact: Pieces Laval  
 pieces.laval@gflenv.com  
 T: (450)687-3838  
 F:

To discuss this sample report, contact Customer Service at 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.  
 Validity of results and interpretation are based on the sample and information as supplied.