



USURE	NORMAL
CONTAMINATION	MARGINAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL



Identité de la machine
801230
Composant
Transmission (Auto)
Fluide
DEXRON III (--- GAL)

RECOMMANDATION

Aucune mesure corrective n'est recommandée pour l'instant. Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Le fluide n'était pas spécifié, toutefois, une comparaison avec d'autres fluides indiquent que ce fluide est du (GENERIC) DEXRON III. Veuillez confirmer.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0077477	PC0071826	---
Date d'échant.		Client Info		03 Aug 2023	05 Jun 2023	---
Âge d la Machine	kms	Client Info		265127	261480	---
Âge de l'huile	kms	Client Info		0	0	---
Âge du filtre	kms	Client Info		0	0	---
Huile changée		Client Info		N/A	Not Changd	---
Filtre changé		Client Info		N/A	Changed	---
Statut de l'échant.				MARGINAL	ABNORMAL	---

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>160	69	148	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	<1	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	<1	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	0	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	19	38	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	2	7	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	5	16	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	2	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---

CONTAMINATION












Légère dilution de carburant dans le fluide. La teneur en eau est négligeable. Aucun autre contaminant n'a été détecté dans le fluide.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	11	11	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	2	---
Essence	%	ASTM D7593*		▲ 3.7	▲ 5.9	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	VLITE	VLITE	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG	---

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		15	76	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		77	46	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<1	2	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		2	2	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		105	114	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		232	223	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		12	13	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		1196	1285	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	26.0	31.4	33	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	5.5	6.7	▲ 6.5	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	155	178	154	---



ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 GFL Environmental - 737 - Quebec City Hauling
N° d'échantillon : PC0077477 **Reçu** : 08 Aug 2023
N° de laboratoire : 02574553 **Diagnostiqué** : 09 Aug 2023
Numéro unique : 5619604 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV100, PercentFuel, VI)

6205 Boul. Wilfrid Hamel,
Quebec City, QC
CA G2E 5G8
Contact: Dave Beaulieu
davebeaulieu@matrec.ca

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:
F: