



# RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

|                |               |
|----------------|---------------|
| USURE          | <b>NORMAL</b> |
| CONTAMINATION  | <b>NORMAL</b> |
| ÉTAT DU FLUIDE | <b>NORMAL</b> |

Secteur

**4000 Series**

Identité de la machine

**Navistar 4321**

Composant

**Moteur diesel**

Fluide

**PETRO CANADA DURON SHP 10W30 (16 LTR)**

## RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor.

| Test                | UOM | Method      | Limit/Abn | Current            | History1    | History2    |
|---------------------|-----|-------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|
| Numéro d'échant.    |     | Client Info |           | <b>WC0836027</b>   | WC0813017   | WC0787333   |
| Date d'échant.      |     | Client Info |           | <b>04 Aug 2023</b> | 02 Jun 2023 | 31 Mar 2023 |
| Âge d la Machine    | mls | Client Info |           | <b>184004</b>      | 172725      | 160818      |
| Âge de l'huile      | mls | Client Info |           | <b>11279</b>       | 11902       | 12012       |
| Âge du filtre       | mls | Client Info |           | <b>11279</b>       | 11902       | 12012       |
| Huile changée       |     | Client Info |           | <b>Changed</b>     | Changed     | Changed     |
| Filtre changé       |     | Client Info |           | <b>Changed</b>     | Changed     | Changed     |
| Statut de l'échant. |     |             |           | <b>NORMAL</b>      | NORMAL      | NORMAL      |

## USURE

All component wear rates are normal.

|           |     |               |      |              |    |    |
|-----------|-----|---------------|------|--------------|----|----|
| Fer       | ppm | ASTM D5185(m) | >100 | <b>24</b>    | 24 | 25 |
| Chrome    | ppm | ASTM D5185(m) | >20  | <b>&lt;1</b> | <1 | <1 |
| Nickel    | ppm | ASTM D5185(m) | >4   | <b>&lt;1</b> | 0  | <1 |
| Titane    | ppm | ASTM D5185(m) |      | <b>0</b>     | 0  | <1 |
| Argent    | ppm | ASTM D5185(m) | >3   | <b>0</b>     | 0  | 0  |
| Aluminium | ppm | ASTM D5185(m) | >20  | <b>10</b>    | 7  | 7  |
| Plomb     | ppm | ASTM D5185(m) | >40  | <b>0</b>     | 0  | 0  |
| Cuivre    | ppm | ASTM D5185(m) | >330 | <b>&lt;1</b> | <1 | <1 |
| Étain     | ppm | ASTM D5185(m) | >15  | <b>0</b>     | 0  | 0  |
| Vanadium  | ppm | ASTM D5185(m) |      | <b>0</b>     | 0  | 0  |

## CONTAMINATION











There is no indication of any contamination in the oil.

|                |          |               |      |                |      |      |
|----------------|----------|---------------|------|----------------|------|------|
| Silicium       | ppm      | ASTM D5185(m) | >25  | <b>5</b>       | 4    | 5    |
| Potassium      | ppm      | ASTM D5185(m) | >20  | <b>9</b>       | 4    | 3    |
| Essence        |          | WC Method     | >5   | <b>&lt;1.0</b> | <1.0 | <1.0 |
| Glycol         | %        | ASTM D7922*   |      | <b>0.0</b>     | NEG  | NEG  |
| % de suie      | %        | ASTM D7844*   | >3   | <b>0.4</b>     | 0.3  | 0.4  |
| Nitration      | Abs/cm   | ASTM D7624*   | >20  | <b>13.3</b>    | 13.6 | 13.0 |
| Sulfatation    | Abs/.1mm | ASTM D7415*   | >30  | <b>25.8</b>    | 24.6 | 23.1 |
| Eau émulsifiée | scalar   | Visual*       | >0.2 | <b>NEG</b>     | NEG  | NEG  |

## ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the oil is acceptable for the time in service.

|            |          |               |       |              |      |      |
|------------|----------|---------------|-------|--------------|------|------|
| Sodium     | ppm      | ASTM D5185(m) |       | <b>4</b>     | 4    | 3    |
| Bore       | ppm      | ASTM D5185(m) | 2     | <b>2</b>     | 7    | 2    |
| Baryum     | ppm      | ASTM D5185(m) | 0     | <b>0</b>     | 0    | 0    |
| Molybdène  | ppm      | ASTM D5185(m) | 50    | <b>66</b>    | 68   | 67   |
| Manganèse  | ppm      | ASTM D5185(m) | 0     | <b>&lt;1</b> | <1   | <1   |
| Magnésium  | ppm      | ASTM D5185(m) | 950   | <b>1103</b>  | 1116 | 1067 |
| Calcium    | ppm      | ASTM D5185(m) | 1050  | <b>1220</b>  | 1204 | 1233 |
| Phosphore  | ppm      | ASTM D5185(m) | 995   | <b>1160</b>  | 1177 | 1173 |
| Zinc       | ppm      | ASTM D5185(m) | 1180  | <b>1371</b>  | 1355 | 1325 |
| Soufre     | ppm      | ASTM D5185(m) | 2600  | <b>2523</b>  | 2594 | 2659 |
| Oxydation  | Abs/.1mm | ASTM D7414*   | >25   | <b>24.0</b>  | 23.9 | 22.2 |
| Visc 100°C | cSt      | ASTM D7279(m) | 12.00 | <b>12.4</b>  | 12.4 | 11.9 |



**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : WC0836027  
**N° de laboratoire** : 02579916  
**Numéro unique** : 5632976  
**Analyse** : MOB 1 ( Additional Tests: Glycol )

**MANITOU LIN TRANSPORT**  
 1890 DES SOURCES BOULEVARD  
 POINTE CLAIRE, QC  
 CA H9R 5B1  
 Contact: Eric Marcelin  
 emarcelin@manitoulintransport.com  
 T: (514)694-5111  
 F: (514)694-9739

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.  
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.