



Identité de la machine

**1255**

Composant

**Moteur diesel**

Fluide

**DIESEL ENGINE OIL SAE 15W40 (--- GAL)**

**RECOMMENDATION**

Resample at the next service interval to monitor. Please specify the component make and model with your next sample.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0083887</b>	PC0077410	---
Date d'échant.		Client Info		<b>03 Dec 2023</b>	28 Aug 2023	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		<b>2862</b>	30483	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		<b>0</b>	0	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		<b>0</b>	0	---
Huile changée		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	---
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	---
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	NORMAL	---

**USURE**

All component wear rates are normal.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	<b>11</b>	6	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>&lt;1</b>	<1	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<b>&lt;1</b>	0	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	<b>&lt;1</b>	<1	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>5</b>	3	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	<b>&lt;1</b>	0	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	<b>26</b>	14	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<b>2</b>	<1	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	VLITE	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	VLITE	---

**CONTAMINATION**











There is no indication of any contamination in the oil.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<b>2</b>	3	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>10</b>	4	---
Essence		WC Method	>5	<b>&lt;1.0</b>	<1.0	---
L'eau		WC Method	>0.2	<b>NEG</b>	NEG	---
Glycol		WC Method		<b>NEG</b>	NEG	---
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	<b>0.2</b>	0	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	<b>7.1</b>	5.6	---
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	<b>19.2</b>	19.5	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	<b>NEG</b>	NEG	---

**ÉTAT DU FLUIDE**

The condition of the oil is acceptable for the time in service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>158	<b>4</b>	2	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	250	<b>&lt;1</b>	<1	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	10	<b>0</b>	0	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	100	<b>60</b>	59	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	<1	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	450	<b>974</b>	978	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	3000	<b>1027</b>	1011	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1150	<b>969</b>	1054	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1350	<b>1206</b>	1183	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	4250	<b>2345</b>	2602	---
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	<b>15.2</b>	13.6	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	115	<b>103</b>	105	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	14.4	<b>13.9</b>	14.5	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	126	<b>136</b>	142	---



ISO 17025:2017  
Accredited  
Laboratory

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.  
**N° d'échantillon** : PC0083887 **Reçu** : 04 Dec 2023  
**N° de laboratoire** : 02600392 **Diagnostiqué** : 04 Dec 2023  
**Numéro unique** : 5685472 **Diagnostiqueur** : Wes Davis  
**Analyse** : MOB 1 ( Additional Tests: KV40, VI, Visual )

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

270 RUE BRUNET  
MONT ST-HILAIRE, QC  
CA J3H 0M6  
Contact: Martin Trudel  
mtrudel@michaudville.com

T:  
F: