



# RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	<b>NORMAL</b>
CONTAMINATION	<b>NORMAL</b>
ÉTAT DU FLUIDE	<b>NORMAL</b>

Secteur  
**MICHAUDVILLE**  
Identité de la machine  
**1508**

Composant  
**Transmission Manuelle**  
Fluid  
**{not provided} (--- GAL)**

## RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor. Please specify the component make and model with your next sample. Please specify the brand, type, and viscosity of the oil on your next sample.

## USURE

All component wear rates are normal.











## CONTAMINATION

There is no indication of any contamination in the fluid.

## ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the fluid is acceptable for the time in service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0083537</b>	PC0078083	PC0075928
Date d'échant.		Client Info		<b>07 Jan 2024</b>	13 Sep 2023	07 Jun 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info		<b>9810</b>	9315	8848
Âge de l'huile	hrs	Client Info		<b>0</b>	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		<b>0</b>	0	0
Huile changée		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	N/A
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	NORMAL	NORMAL
<hr/>						
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>200	<b>193</b>	188	183
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>2</b>	2	2
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	<1	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>7	<b>0</b>	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<b>4</b>	4	4
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>45	<b>2</b>	2	2
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	<b>48</b>	48	49
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	LIGHT	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
<hr/>						
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>125	<b>5</b>	4	4
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>19</b>	19	20
L'eau		WC Method	>0.1	<b>NEG</b>	NEG	NEG
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>VLITE</b>	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	<b>NEG</b>	NEG	NEG
<hr/>						
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>77</b>	79	83
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>210</b>	215	226
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<b>5</b>	6	6
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1</b>	2	2
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>27</b>	27	27
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>7</b>	7	6
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>54</b>	53	55
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>943</b>	1039	1073
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		<b>97</b>	94	79
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		<b>566</b>	555	598
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)		<b>86.6</b>	86.8	86.8
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)		<b>13.3</b>	13.4	13.4
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*		<b>154</b>	156	156



**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 **LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.**  
**N° d'échantillon** : PC0083537 **Reçu** : 08 Jan 2024 270 RUE BRUNET  
**N° de laboratoire** : 02607171 **Diagnostiqué** : 08 Jan 2024 MONT ST-HILAIRE, QC  
**Numéro unique** : 5708257 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson CA J3H 0M6  
**Analyse** : MOB 1 ( Additional Tests: KV100, VI ) Contact: Martin Trudel  
 mtrudel@michaudville.com

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab. T:  
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada. F: