



# LIEBHERR

## RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE **NORMAL**

CONTAMINATION **NORMAL**

ÉTAT DU FLUIDE **NORMAL**



Secteur

**(360523)**

Identité de la machine

**LIEBHERR LH26M 133280-1525**

Composant

**Moyeu de roue Arrière gauche**

Fluid

**NOT GIVEN (--- GAL)**

### RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>LH0282757</b>	LH0227083	---
Date d'échant.		Client Info		<b>28 Mar 2024</b>	08 Mar 2022	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		<b>1927</b>	0	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		<b>0</b>	0	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		<b>0</b>	0	---
Huile changée		Client Info		<b>Changed</b>	Changed	---
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	---
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	NORMAL	---

### USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>650	<b>18</b>	21	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<b>0</b>	<1	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<b>&lt;1</b>	<1	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<b>0</b>	0	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<b>&lt;1</b>	1	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<b>0</b>	<1	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>60	<b>6</b>	12	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<b>0</b>	0	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>VLITE</b>	NONE	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	VLITE	---

### CONTAMINATION










Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>75	<b>&lt;1</b>	10	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>&lt;1</b>	2	---
L'eau		WC Method	>0.2	<b>NEG</b>	NEG	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>VLITE</b>	NONE	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	<b>NEG</b>	NEG	---

### ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>4</b>	17	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>235</b>	104	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	1	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	<1	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	2	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>2</b>	11	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>284</b>	3464	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1115</b>	1201	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		<b>151</b>	1404	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		<b>17454</b>	3045	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)		<b>92.8</b>	64.3	---



**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : LH0282757  
**N° de laboratoire** : 02626700  
**Numéro unique** : 5759832  
**Analyse** : MOB 1

**Reçu** : 04 Apr 2024  
**Tested** : 04 Apr 2024  
**Diagnostiqué** : 04 Apr 2024 - Wes Davis

**SERVIFORET INC.**  
 10 RUE ST-GERARD, BUREAU 2, C.P 1087  
 ST-STANISLAS, QC  
 CA G0X 3E0  
 Contact: Service Manager

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.  
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:  
F: