

Cliente:

Muestreo por:

Echeverría 140 B1603CXD | Vicente López Buenos Aires | Argentina TEL. 4551 - 2121 contacto@wearcheck.com





5418

D8T

Caterpillar

J8B00368

222535

YPF SAE 10



BENITO ROGGIO E HIJOS SA-TECSAN ING. AMBIENTAL SA

Planta: Planta única

Contacto: Gustavo Hernan Solagna

Procedencia: BENITO ROGGIO E HIJOS SA-TECSAN ING. AMBIENTAL SA Fecha Recepción 01/11/2021

Fecha Informe 03/11/2021 - Realizado entre 01/11/2021 y 03/11/2021

CLIENTE

INFORMACION PROVISTA POR EL CLIENTE

Componente: Volumen (L)

Agregado Cambio Lubricante:

Cambio Filtro:

Nro. Informe:

HID - Sistema Hidráulico

-No

Sí 21110006

INFORME (012986 v.1 - Final)

Equipo

Marca

Modelo

Rótulo:

Nro de Serie

Lubricante:

	Fecha Horas		as	
1	21110006 19/10/2021 222535	Equipo Componente Lubricante	-	La viscosidad corresponde al aceite informado. La salud del aceite se encuentra dentro de los rangos normales. El TAN es normal. El conteo de partículas es aceptable. No se detecta contaminación con tierra o agua reportable. Los valores de desgastes se encuentran dentro del rango normal. Densidad ferrosa aceptable. Filtre el sistema como parte del mantenimiento. A fin de observar la evolución tome una muestra en el próximo PM.
2	21050422 27/04/2021 217278	Equipo Componente Lubricante	-	La viscosidad corresponde al aceite informado. La salud del aceite se encuentra dentro de los rangos normales. El TAN es normal. El conteo de partículas es aceptable. No se detecta contaminación con tierra o agua reportable. Los valores de desgastes se encuentran dentro del rango normal. Densidad ferrosa aceptable. Filtre el sistema como parte del mantenimiento. A fin de observar la evolución tome una muestra en el próximo PM.
3	20125458 05/12/2020 219549	Equipo Componente Lubricante	-	Los valores de desgastes se encuentran dentro del rango normal. Densidad ferrosa aceptable. La viscosidad se encuentra acorde al lubricante informado, La cantidad de partículas es reportable. No se observa contaminaciones aparentes con agua o tierra. A fin de observar la evolución, filtre el sistema y vuelva a tomar una muestra a las 250hs.
4		Equipo Componente Lubricante	- - -	

DATOS ANALÍTICOS:

	Fe	Cr	Мо	Al	Cu	Pb	Sn	Ag	Ni	V	Ti	Si	Na	В	Mg	Ca	Ва	Zn	Р	Hollín	Comb	Agua	Glicol	Ох	NOx	SOx	PQI	TBN	TAN	FP	V40	V100	IV
1	4	<1	2	2	3	1	<1	<1	<1	<1	<1	9	4	2	10	2545	<1	1228	1131	-	-	<0.05	-	3.4	4.5	-	0	-	1.67	-	45.28	-	-
2	2	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	18	2	1	9	2107	12	1188	1079	-	-	<0.05	-	4.1	4.4	-	0	-	1.43	-	49.82	-	-
3	2	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	<1	32	164	<1	964	806	-	-	<0.05	-	3.1	1.7	-	4	-	-	-	41.5	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ISO	4406	>4	>6	>10	>14	>21	>38	>70	>100	Filtr	pH In	S	C. Cu	Color		MET	ODOS	y UNI	DADES													
1	21/	17/13	10132	716	134	48	12	1	0	0	-	-	-	-	-		Eleme	ntos (μg/g) ASTM	I D 6595	Oxid	ación (0.1mm)	ASTN	1 E 2412	Glic	col (%)	A:	STM E 241	2 A :	zufre (mg/	/I)	ASTM D 42	294
2	21/	16/12	11963	360	56	26	10	0	0	0	-	-	-	-	-		TAN (r	ng KOH/g	ASTM	I D 974	Nitra		ASTN	1 E 2412	Con	nbustible	(%) In	terno	Co	orrosión a	l Cu	ASTM D 13	30
3	20/	17/12	8852	671	102	30	6	0	0	0	-	-	-	-	-		TBN (r	ng KOH/g)	ASTM	I D 2896		tación (0.1mm)	ASTN	1 E 2412	PQI	Į	Aı	nalex PQI	Co	onteo Par	tículas	ASTM D 76	547
4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Hollín	(%)	ASTM	I E 2412	Agua	Crackle (%	6) Inter	no		ración g/100mL)	IS	O 4405		lementos, F (μg/g - p		ASTM D 63	304

Especificación suministrada por el cliente. Se devuelve el remanente de muestras y elementos de Análisis para su disposición final, o en su defecto se conserva en el Laboratorio durante 3 meses. Los datos informados se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Para cada determinación, la incertidumbre corresponde a la norma específica. Se autoriza solamente la reproducción total del presente información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.

