



Cliente Planta Contacto Procedencia Fecha recepción Fecha informe Muestreo por	BENITO ROGGIO E HIJOS SA-TECSAN ING. AMBIENTAL SA		INFORMACION PROVISTA POR EL CLIENTE						
	NORTE III		Equipo	5166		Componente	Diferencial Delantero		
	Gustavo Hernan Solagna		Marca	Caterpillar		Volumen (L)	-		
	BENITO ROGGIO E HIJOS SA-TECSAN ING. AMBIENTAL SA		Modelo	Genérico		Agregado	-		
	11/07/2022		Nro de serie	-		Cambio lubricante	-		
14/07/2022 - Realizado entre 12/07/2022 y 13/07/2022		Lubricante	YPF SAE 50		Cambio filtro	-			
Realizado por el cliente		Rótulo	302513		Nro. informe	22070349			

INFORME (024794 v.1 - Final)

	Fecha	Horas/Km		
1	22070349 04/07/2022 302513	Equipo 1830hs Componente -hs Lubricante -hs	Falta dato de h de aceite. La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación y nitración se encuentran dentro del rango normal. No se detecta acidez elevada (TAN). No se detecta contaminación con tierra o agua reportable. El código ISO es elevado en partículas pequeñas. Los valores de desgastes se encuentran dentro del rango normal. Densidad ferrosa (PQI) elevada. Filtre el sistema con filtros de alta eficiencia y tome una muestra en el próximo PM.	
2	22051040 10/05/2022 303402	Equipo 1135hs Componente -hs Lubricante 1135hs	La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación y nitración se encuentran dentro del rango normal. No se detecta acidez elevada (TAN). No se detecta contaminación con tierra o agua reportable. Partículas visibles magnéticas. Densidad ferrosa (PQI) crítica. Los valores de desgastes son reportables. Densidad ferrosa (PQI) muy elevada. Cambie el aceite, limpie el sistema y tome una muestra en el próximo PM.	
3	-	Equipo -- Componente -- Lubricante --		
4	-	Equipo -- Componente -- Lubricante --		

DATOS ANALÍTICOS:

	Fe	Cr	Mo	Al	Cu	Pb	Sn	Ag	Ni	V	Ti	Si	Na	K	B	Mg	Ca	Ba	Zn	P	S	Cl	Hollín	Comb	Agua	Glicol	Ox	NOx	SOx	PQI	TBN	TAN	pH In
1	75	<1	<1	3	16	<1	<1	<1	<1	<1	<1	7	3	1	3	10	3240	<1	1229	1020	-	-	-	-	<0.05	-	7.30	4.30	-	59	-	2.08	-
2	64	<1	<1	2	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	3	2	<1	3	10	2878	<1	1095	909	-	-	-	-	<0.05	-	7.50	4.40	-	142	-	2.15	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	ISO 4406	>4	>6	>10	>14	>21	>38	>70	>100	Filtr	FP	V40	V100	IV
1	26/25/18	355610	168744	16557	2165	172	1	0	0	-	-	200.6	-	-
2	PVM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.7	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

METODOS Y UNIDADES							
Elementos (µg/g)	ASTM D5185	Agua KF (µg/g)	ASTM D6304	Sulfatación (abs/0.1mm)	ASTM E2412	Conteo Partículas	ASTM D7647
Hollín (%)	ASTM E2412	Glicol (%)	ASTM E2412	PQI	Analex PQI	Filtración (mg/100mL)	ISO 4405
Combustible (%)	Interno	Oxidación (abs/0.1mm)	ASTM E2412	TBN (mg KOH/g)	ASTM D2896	Viscosidad (mm ² /s - cSt)	ASTM D7279
Agua Crackle (%)	Interno	Nitración (abs/0.1mm)	ASTM E2412	TAN (mg KOH/g)	ASTM D974	Índice de viscosidad	ASTM D2270

Especificación suministrada por el cliente. Se devuelve el remanente de muestras y elementos de Análisis para su disposición final, o en su defecto se conserva en el Laboratorio durante 3 meses. Los datos informados se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Para cada determinación, la incertidumbre corresponde a la norma específica. Se autoriza solamente la reproducción total del presente informe. Toda información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.

FIN DE INFORME

Firma:

Nicolás Jirillo
Supervisor WearCheck