TBN TAN pH In



Echeverría 140 B1603CXD | Vicente López Buenos Aires | Argentina TEL. 4551 - 2121 contacto@wearcheck.com



Equipo

Marca

Rótulo

Modelo

Nro de serie

Lubricante





Cliente Planta Contacto Procedencia Fecha recepción Fecha informe Muestreo por

BENITO ROGGIO E HIJOS SA-TECSAN ING. AMBIENTAL SA

NORTE III

Gustavo Hernan Solagna

BENITO ROGGIO E HIJOS SA-TECSAN ING. AMBIENTAL SA

23/05/2023

30/05/2023 - Realizado entre 23/05/2023 y 23/05/2023

Realizado por el cliente

INFORMACION PROVISTA POR EL CLIENTE

CI Hollín Comb Agua Glicol Ox

Componente Volumen (L)

Mando Final Trasero Derecho de carro

Agregado

Cambio lubricante

Cambio filtro Nro. informe

23050727

NOx SOx

PQI

INFORME (039812 v.1 - Final)

5432

D8T

Caterpillar

J8B05117

308502

YPF FT SUPER 50

		Fecha	Horas/	′Km	
	1	23050727 11/05/2023 308502	Equipo Componente Lubricante	-ns 1136hs	La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación y nitración son normales. No se detecta acidez elevada (TAN). Se detecta contaminación con polvo ambiente. No se detecta contaminación con agua reportable. El código ISO no puede medirse por presencia de partéiculas no magnéticas visibles. Los valores de desgastes se encuentran elevados en hierro. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Se recomienda cambiar el aceite, filtrar el sistema con filtros de alta eficiencia para disminuir la contaminación y tomar una muestra a las 250 Hs.
	2	23010678 13/01/2023 307349	Equipo Componente Lubricante	28218hs -hs 2406hs	La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación y nitración se encuentran dentro del rango normal. No se detecta acidez elevada (TAN). No se detecta contaminación con agua reportable. El código ISO es elevado en partículas pequeñas. Se detecta contaminación con tierra haciendo elevados los valores de desgastes. Densidad ferrosa (PQI) aceptable. Verifique fuente de contaminación y elimínela. Cambie el aceite, limpie el sistema y tome una muestra en el próximo PM.
	3	22120531 05/12/2022 309754	Equipo Componente Lubricante		La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación y nitración se encuentran dentro del rango normal. No se detecta acidez elevada (TAN). No se detecta contaminación con tierra o agua reportable. El código ISO es elevado en partículas pequeñas. Los valores de desgastes se encuentran dentro del rango normal. Densidad ferrosa (PQI) aceptable. Filtre el sistema o cambie el aceite A fin de observar la evolución tome una muestra en el próximo PM.
	4	22100567 04/10/2022 307321	Equipo Componente Lubricante	27170hs -hs 1358hs	La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación y nitración se encuentran dentro del rango normal. No se detecta acidez elevada (TAN). No se detecta contaminación con tierra o agua reportable. El código ISO es elevado en partículas pequeñas y grandes. Los valores de desgastes se encuentran dentro del rango normal. Densidad ferrosa (PQI) aceptable. Filtre el sistema con filtros de alta eficiencia. A fin de observar la evolución tome una muestra en el próximo PM.
_	\TO	C ANALÍTI	COC.		

DAT			

1	182	1	2	9	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	44	2	< 1	< 1	8	2688	< 1	1113	970	-	-	-	- <	< 0.05	-	4.00	5.20	- 27	-	1.46	-
2	130	1	2	9	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	44	3	< 1	< 1	9	2849	< 1	1146	966	-	-	-	- <	< 0.05	-	3.60	5.10	- 23	-	1.44	-
3	4	< 1	8	7	2	1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	8	2	1	11	10	2868	< 1	1074	943	-	-	-	- <	< 0.05	-	3.30	4.90	- 27	-	1.69	-
4	44	< 1	2	4	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	24	2	< 1	6	8	2747	< 1	1132	947	-	-	-	- <	< 0.05	-	3.90	5.30	- 10	-	1.60	-
	ISO 4	406	>4	>6	>10	>14	>21	>38	>70	>100	Filtr	FP	V40	V100	IV		MET	(ODC	S Y U	NIDAD	DES											
1	PV	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238.6	-	-		Eleme (µg/g)	ntos	ASTN	1 D5185	Agua Ki (µg/g)	F	ASTI	И D6304		atación /0.1mm		STM E2412	Contect Partícu	las	ASTM D7	647
2	25/20	0/14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254.7	-	-		Hollín (%)		ASTN	/I E2412	Glicol (%)		ASTN	√ E2412	PQI		Ar	alex PQI	Filtraci (mg/10		ISO 4405	
3	24/20	0/13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.0	-	-		Comb (%)		Interr	10	Oxidacio (abs/0.1		ASTN	M E2412		KOH/g) AS	STM D2896	(mm-/s	- cSt)	ASTM D7	279
																	Agua	Crookle			Nitració				TAN				Índice	4.		

Especificación suministrada por el cliente. Se devuelve el remanente de muestras y elementos de Análisis para su disposición final, o en su defecto se conserva en el Laboratorio durante 3 meses. Los datos informados se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Para cada determinación, la incertidumbre corresponde a la norma específica. Se autoriza solamente la reproducción total del presente informe. Toda información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.

FIN DE INFORME

