

Echeverría 140 B1603CXD | Vicente López Buenos Aires | Argentina TEL. 4551 – 2121 contacto@wearcheck.com



Equipo

Marca

Rótulo

Modelo

Nro de serie

Lubricante





Cliente Planta Contacto Procedencia Fecha recepción Fecha informe Muestreo por

Fecha

**ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL** 

Tecpetrol S.A - AGUARAGÜE Guillermo Perelló

ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL

11/10/2023

18/10/2023 - Realizado entre 12/10/2023 y 17/10/2023

Realizado por el cliente

Horas/Km

**INFORMACION PROVISTA POR EL CLIENTE** 

Componente Volumen (L) Motor a Gas - Caterpillar - G3606LE

Volumen (L)
Agregado
Cambio lubricante
Cambio filtro

Nro. informe 23100603

## **INFORME** (046998 v.1 - Final)

215511

Enerflex

Tandem

1744

CASTROL Duratec LFG 40

1	02/	3100603 /10/2023 1744	Equipo Compon Lubrican	ente	80912h: 80912h: 6683hs	s (T	AN) ac	eptabl le. Los	e. No s	e dete	cta cor	ntamir	ación d	compa	tible c	on polv	o amb	iente.	No se	detecta	a conta	minad	ntran de ción cor QI) acep	agua	report	able .N	o se d	letecta	contar	ninaci	ón con	glicol	
2		-	Equipo Compon Lubrican	ente	  																												
3		-	Equipo Compon Lubrican	ente	  																												
4		-	Equipo Compon Lubrican	ente	  																												
DATOS ANALÍTICOS:																																	
	Fe	e Cr	Мо	Al	Cu	Pb	Sn	Ag	Ni	V	Ti	Si	Na	K	В	Mg	Ca	Ва	Zn	Р	S	CI	Hollín	Comb	Agua	Glicol	Ох	NOx	SOx	PQI	TBN	TAN	pH In
1	1	< 1	< 1	3	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	90	5	1366	< 1	270	258	-	-	0.1	-	276.7	ND	8.90	8.60	13.60	0	4.50	1.33	5.80
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ISO 4406	>4	>6	>10	>14	>21	>38	>70	>100	Filtr	FP	V40	V100	IV	<b>METODOS Y</b>	UNIDADE	S					
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.91	-	Elementos (µg/g)		Agua KF (μg/g)	ASTM D6304	Sulfatación (abs/0.1mm)	ASTM E2412	Conteo Partículas	ASTM D7647
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hallin	STM F2/12	Glicol (%)	ASTM E2412	PQI	Analex PQI	Filtración (mg/100mL)	ISO 4405
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Combustible In:		Oxidación (abs/0.1mm)	ASTM E2412	TBN (mg KOH/g)	ASTM D2896	Viscosidad (mm²/s - cSt)	ASTM D7279
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Agua Crackle (%)		Nitración (abs/0.1mm)	ASTM E2412	TAN (mg KOH/g)	ASTM D974	Índice de viscosidad	ASTM D2270

Especificación suministrada por el cliente. Se devuelve el remanente de muestras y elementos de Análisis para su disposición final, o en su defecto se conserva en el Laboratorio durante 3 meses. Los datos información se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Para cada determinación, la incertidumbre corresponde a la norma específica. Se autoriza solamente la reproducción total del presente informac. Toda información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente información.

\*\*\*FIN DE INFORME\*\*\*



Firma: