



| Cliente | | INFORMACION PROVISTA POR EL CLIENTE | |
|------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|
| Planta | MSC Hochschule Mining hocple PROYECTO SAN JOSÉ | Equipo | Toro 6-15 |
| Contacto | Leonardo Boutet - Martín Cena - Marcos Fernandez - Daniel Serrano - Mauricio Moncada - Fernando Perez - Juan Oro - Juan Oro - Fernando Perez - Mauricio Moncada - Daniel Serrano - Marcos Fernandez | Marca | Sandvik |
| Procedencia | MINERA SANTA CRUZ S.A | Modelo | TOROLH307 |
| Fecha recepción | 02/11/2023 | Nro de serie | L307DTMA0B1401 |
| Fecha informe | 10/11/2023 - Realizado entre 02/11/2023 y 09/11/2023 | Lubricante | Shell RIMULA 15W40 |
| Muestreo por | Realizado por el cliente | Rótulo | LL10002215 |
| | | Componente | Motor - Volvo Penta |
| | | Volumen (L) | - |
| | | Agregado | - |
| | | Cambio lubricante | - |
| | | Cambio filtro | - |
| | | Nro. informe | 23110113 |

INFORME (048659 v.1 - Final)

| | Fecha | Horas/Km | |
|---|--------------------------------------|---|---|
| 1 | 23110113 10/10/2023 LL10002215 | Equipo 6809hs Componente -hs Lubricante -hs | La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación, nitración y sulfatación se encuentran dentro del rango normal. No se detecta contaminación con agua reportable. No se detecta contaminación compatible con polvo ambiente reportable. No se detecta contaminación con glicol reportable. Los valores de desgastes se encuentran dentro del rango normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. A fin de observar la evolución tome una muestra en el próximo cambio de aceite o PM. |
| 2 | - | Equipo -- Componente -- Lubricante -- | |
| 3 | - | Equipo -- Componente -- Lubricante -- | |
| 4 | - | Equipo -- Componente -- Lubricante -- | |

DATOS ANALÍTICOS:

| | Fe | Cr | Mo | Al | Cu | Pb | Sn | Ag | Ni | V | Ti | Si | Na | K | B | Mg | Ca | Ba | Zn | P | S | Cl | Hollín | Comb | Agua | Glicol | Ox | NOx | SOx | PQI | TBN | TAN | pH In |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------|----|------|-----|---|----|--------|------|-------|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-------|
| 1 | 6 | <1 | 39 | 9 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 14 | 3 | <1 | 384 | 6 | 3763 | <1 | 1044 | 992 | - | - | 0.3 | - | <0.05 | ND | 6.40 | 3.50 | 13.50 | 5 | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | ISO 4406 | >4 | >6 | >10 | >14 | >21 | >38 | >70 | >100 | Filtr | FP | V40 | V100 | IV |
|---|----------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|----|-------|-------|----|
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101.9 | 13.38 | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

MÉTODOS Y UNIDADES

| | | | | | | | |
|------------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| Elementos (µg/g) | ASTM D5185 | Agua KF (µg/g) | ASTM D6304 | Sulfatación (abs/0.1mm) | ASTM E2412 | Conteo Partículas (mg/100mL) | ASTM D7647 |
| Hollín (%) | ASTM E2412 | Glicol (%) | ASTM E2412 | PQI | Analex PQI | Filtración (mm ² /s - cSt) | ISO 4405 |
| Combustible (%) | Interno | Oxidación (abs/0.1mm) | ASTM E2412 | TBN (mg KOH/g) | ASTM D2896 | Viscosidad (mm ² /s - cSt) | ASTM D7279 |
| Agua Crackle (%) | Interno | Nitración (abs/0.1mm) | ASTM E2412 | TAN (mg KOH/g) | ASTM D974 | índice de viscosidad | ASTM D2270 |

Especificación suministrada por el cliente. Se devuelve el remanente de muestras y elementos de Análisis para su disposición final, o en su defecto se conserva en el Laboratorio durante 3 meses. Los datos informados se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Para cada determinación, la incertidumbre corresponde a la norma específica. Se autoriza solamente la reproducción total del presente informe. Toda información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.

FIN DE INFORME

Firma:



Pablo Martín
Gerente WearCheck