




<b>Cliente</b>	<b>ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL</b>	<b>INFORMACIÓN PROVISTA POR EL CLIENTE</b>			
<b>Planta</b>	CGC S.A - LA MAGGIE	<b>Equipo</b>	70911	<b>Componente</b>	Refrigerante Principal
<b>Contacto</b>	René Navarro Vera 42759 HP	<b>Marca</b>	Enerflex	<b>Volumen (L)</b>	-
<b>Procedencia</b>	ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL	<b>Modelo</b>	Tandem	<b>Agregado</b>	-
<b>Fecha recepción</b>	13/12/2023	<b>Nro. de serie</b>	-	<b>Cambio producto</b>	-
<b>Fecha informe</b>	20/12/2023 - Realizado entre 18/12/2023 y 18/12/2023	<b>Producto</b>	Genérico Refrigerante - Etilen Glicol	<b>Cambio filtro</b>	-
<b>Muestreo</b>	Realizado por el cliente - Tomada el día 21/11/2023	<b>Rótulo</b>		<b>Nro. informe</b>	23120707

### INFORME (050874 v.1 - Final)

Ensayo	Límites	Unidad	Método	Partículas										
<b>Apariencia</b>	Opaco	-	Visual											
<b>Glicol</b>	50	ml/100ml	ASTM D3321											
<b>Punto de congelación</b>	-38	°C	ASTM D3321											
<b>Punto de ebullición</b>	108	°C	ASTM D3321											
<b>Compuesto activo</b>	-	%	Método interno											
<b>Reserva alcalina</b>	-	mlHCl 0,1N/ml	ASTM D1121											
<b>Densidad</b>	-	kg/l	ASTM D4052											
<b>Conductividad</b>	1552	µS/cm	SM 2510											
<b>Sólidos totales disueltos</b>	993	mg/l (ppm)	SM 2520											
<b>Dureza</b>	-	mgCaCO3/L	SM 2340											
<b>Sulfatos</b>	-	mg/l (ppm)	SM 4500											
<b>Cloruros</b>	-	mg/l (ppm)	SM 4500											
<b>Color</b>	Amarillo	-	Visual											
<b>Espuma</b>	Normal	-	MI010											
<b>pH</b>	<b>7,5-11,0</b>	9.00	SM 4500 HB										<b>Aditivos</b>	
					<b>Tolutriazol</b>	-	mg/l (ppm)							HACH 8079
<b>Precipitados</b>	Presencia	%	Visual		<b>Fosfatos</b>	-	mg/l (ppm)							HACH 8048
<b>Contaminación con aceite</b>	Negativo	-	Método interno		<b>Fosfonatos</b>	-	mg/l (ppm)							HACH 8079
<b>Densidad ferrosa PQI</b>	286	-	ASTM D8184		<b>Molibdatos</b>	75	mg/l (ppm)							HACH 8036
<b>Sedimentos</b>	-	mg/100ml	Método interno		<b>Nitritos</b>	150	mg/l (ppm)							SM 4500
<b>Microbiología hongos</b>	-	-	SaniCheck		<b>Nitratos</b>	-	mg/l (ppm)							SM 4500
<b>Microbiología bacterias</b>	-	-	SaniCheck		<b>Sílice</b>	-	mg/l (ppm)							SM 4500
<b>Al</b>	<b>B</b>	<b>Ca</b>	<b>Cu</b>	<b>Fe</b>	<b>K</b>	<b>Mg</b>	<b>Mo</b>	<b>Na</b>	<b>P</b>	<b>Pb</b>	<b>Si</b>	<b>Zn</b>		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

### Conclusiones

**Calidad del Agua:** PH dentro del rango normal. Conductividad del agua dentro del rango normal. Espuma normal.

**Aditivación:** Se encuentra bien la protección anticorrosiva / pasivadora.

**La concentración de Glicol es normal (50%).**

**Se detectan Nitritos. Se detectan molibdatos.**

**Corrosión Ferrosa:** Se observan valores significativos de hierro. Densidad ferrosa (PQI) CRITICO.

**Contaminantes:** No se observan precipitados. No se observa contaminación con aceite.

**Recomendación:** Se recomienda reforzar con concentrado, filtrar el sistema y, a fin de observar la evolución, tomar una muestra en el próximo PM.

**Especificación suministrada por el cliente.** Se devuelve el remanente de muestras y elementos de Análisis para su disposición final, o en su defecto se conserva en el Laboratorio durante 3 meses. Los datos informados se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Para cada determinación, la incertidumbre corresponde a la norma específica. Se autoriza solamente la reproducción total del presente informe. Toda información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.

\*\*\*FIN DE INFORME\*\*\*

Firma:



Jorge Palma  
Consultor Técnico-Senior