

Echeverría 140 B1603CXD | Vicente López Buenos Aires | Argentina TEL. 4551 – 2121 contacto@wearcheck.com



Equipo

Marca

Rótulo

Modelo

Nro de serie

Lubricante





Cliente
Planta
Contacto
Procedencia
Fecha recepción
Fecha informe
Muestreo por

ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL

CGC S.A - BOLEADORAS 1 René Navarro Vera 42759 HP ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL 26/12/2023

29/12/2023 - Realizado entre 27/12/2023 y 28/12/2023

Realizado por el cliente

INFORMACION PROVISTA POR EL CLIENTE

Componente Volumen (L) Agregado

Motor a Gas - Waukesha - L7042GL

Agregado
Cambio lubricante
Cambio filtro
Nro. informe

Sí Sí 23121257

INFORME (051613 v.1 - Final)

314009

Enerflex

Tandem

CASTROL Duratec LFG 40

		Fecha	Horas/	/Km	
	_	3121257 5/12/2023	Equipo Componente Lubricante	150hs	La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación, nitración y sulfatación se encuentran dentro del rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) aceptable. No se detecta contaminación con agua reportable. Se detecta traza de contaminación con glicol reportable. Los valores de desgastes se encuentran dentro del rango normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Se recomienda verificar el origen de contaminación muy leve con glicol. A fin de observar la evolución tome una muestra en las 500 horas o PM.
:			Equipo Componente Lubricante	-ns 3471hs	La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación, nitración y sulfatación se encuentran dentro del rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) aceptable. No se detecta contaminación compatible con polvo ambiente. No se detecta contaminación con agua reportable .No se detecta contaminación con glicol reportable. Los valores de desgastes se encuentran dentro del rango normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. A fin de observar la evolución tome una muestra en el próximo PM.
;		3101728 0/12/2023	Equipo Componente Lubricante	-ns 2607hs	La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación, nitración y sulfatación se encuentran dentro del rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) aceptable. No se detecta contaminación compatible con polvo ambiente. No se detecta contaminación con agua reportable .No se detecta contaminación con glicol reportable. Los valores de desgastes se encuentran dentro del rango normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. A fin de observar la evolución tome una muestra en el próximo PM.
•	4		Equipo Componente Lubricante	 	

DATOS ANALÍTICOS:

	Fe	Cr	Мо	Al	Cu	Pb	Sn	Ag	Ni	V	Ti	Si	Na	K	В	Mg	Ca	Ba	Zn	P	S	CI	Hollín C	Comb	Agua	Glicol	Ох	NOx	SOx	PQI	TBN	TAN	pH In
1	< 1	< 1	3	3	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	2	2	6	68	9	1173	< 1	262	230	-	-	0.2	-	255.2	154	5.20	7.00	11.80	1	5.40	0.77	5.60
2	1	< 1	< 1	4	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	2	< 1	< 1	96	7	1480	< 1	305	292	-	-	0.2	-	330.0	ND	7.60	8.30	13.10	1	5.50	1.50	5.50
3	< 1	< 1	< 1	3	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	2	< 1	< 1	90	6	1348	< 1	279	259	-	-	0.1	-	255.8	ND	8.00	8.30	13.10	0	5.40	1.18	5.40
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ISO 4406	>4	>6	>10	>14	>21	>38	>70	>100	Filtr	FP	V40	V100	IV
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.7	12.76	107
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.3	13.18	111
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.86	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Especificación suministrada por el cliente. Se devuelve el remanente de muestras y elementos de Análisis para su disposición final, o en su defecto se conserva en el Laboratorio durante 3 meses. Los datos información se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Para cada determinación, la incertidumbre corresponde a la norma específica. Se autoriza solamente la reproducción total del presente información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente información.

FIN DE INFORME

