



Cliente Planta Contacto Procedencia Fecha recepción Fecha informe Muestreo	ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL Tecpetrol S.A - CAMPO DURAN Guillermo Perelló ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL 14/05/2024 17/05/2024 - Realizado entre 15/05/2024 y 16/05/2024 Realizado por el cliente - Tomada el día 29/04/2024	Equipo Marca Modelo Nro. de serie Producto Rótulo	803068 Tandem - Genérico Refrigerante - Etilen Glicol	Componente Volumen (L) Agregado Cambio producto Cambio filtro Nro. informe	Refrigerante Secundario - - - - 24050551
---	--	--	--	---	---

INFORME (060680 v.1 - Final)

Ensayo	Límites	Unidad	Método	Partículas								
Apariencia	Claro	-	Visual									
Glicol	32	ml/100ml	ASTM D3321									
Punto de congelación	-18	°C	ASTM D3321									
Punto de ebullición	104	°C	ASTM D3321									
Compuesto activo	-	%	Método interno									
Reserva alcalina	-	mlHCl 0,1N/ml	ASTM D1121									
Densidad	-	kg/l	ASTM D4052									
Conductividad	3392	µS/cm	SM 2510									
Sólidos totales disueltos	2170	mg/l (ppm)	SM 2520									
Dureza	-	mgCaCO3/L	SM 2340									
Sulfatos	-	mg/l (ppm)	SM 4500									
Cloruros	-	mg/l (ppm)	SM 4500									
Color	Verde	-	Visual									
Espuma	Normal	-	MI010									
pH	7,5-11,0	7.20	SM 4500 HB									
Precipitados	Ausencia	%	Visual									
Contaminación con aceite	Negativo	-	Método interno									
Densidad ferrosa PQI	0	-	ASTM D8184									
Sedimentos	-	mg/100ml	Método interno									
Microbiología hongos	-	-	SaniCheck									
Microbiología bacterias	-	-	SaniCheck									
				Aditivos								
				Tolutriazol	-	mg/l (ppm)						HACH 8079
				Fosfatos	-	mg/l (ppm)						HACH 8048
				Fosfonatos	-	mg/l (ppm)						HACH 8079
				Molibdatos	75	mg/l (ppm)						HACH 8036
				Nitritos	300	mg/l (ppm)						SM 4500
				Nitros	-	mg/l (ppm)						SM 4500
				Sílice	-	mg/l (ppm)						SM 4500
Al	B	Ca	Cu	Fe	K	Mg	Mo	Na	P	Pb	Si	Zn
< 0.100	66.0	0.2	5.6	< 0.10	2369.0	< 0.1	379.1	1509.0	487.0	< 0.1	11.7	< 0.1

Conclusiones

Calidad del Agua: PH bajo. Conductividad del agua dentro del rango normal. Espuma normal.
Aditivación: Se encuentra bien la protección anticorrosiva / pasivadora.
La concentración de Glicol es baja (30%).
Se detectan Nitritos. Se detectan molibdatos.
Corrosión ferrosa: No se observan valores significativos de hierro. Densidad ferrosa (PQI) normal.
Corrosión no ferrosa: Se observa concentración de cobre.
Contaminantes: No se observan precipitados. No se observa contaminación con aceite.
Se recomienda: cambiar, reforzar con concentrado, utilizar agua destilada, filtrar el sistema y, a fin de observar la evolución, tomar una muestra en el próximo PM.

Especificación suministrada por el cliente. Se devuelve el remanente de muestras y elementos de Análisis para su disposición final, o en su defecto se conserva en el Laboratorio durante 3 meses. Los datos informados se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Para cada determinación, la incertidumbre corresponde a la norma específica. Se autoriza solamente la reproducción total del presente informe. Toda información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.

FIN DE INFORME

Firma:



Jorge Palma
Consultor Técnico-Senior