



| Cliente                |  | INFORMACION PROVISTA POR EL CLIENTE |                          |
|------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Planta</b>          | MSC Hochschild Mining hocplc<br>PROYECTO SAN JOSÉ  | <b>Equipo</b>                       | CAT 16-5                 |
| <b>Contacto</b>        | Leonardo Boutet - Marcos Fernandez - Daniel Serrano - Mauricio Moncada - Fernando Perez - Juan Oro - Fernando Perez - Mauricio Moncada - Daniel Serrano - Marcos Fernandez | <b>Marca</b>                        | Caterpillar              |
| <b>Procedencia</b>     | MINERA SANTA CRUZ S.A  | <b>Modelo</b>                       | R1600H                   |
| <b>Fecha recepción</b> | 12/06/2024   | <b>Nro de serie</b>                 | -                        |
| <b>Fecha informe</b>   | 15/06/2024 - Realizado entre 12/06/2024 y 13/06/2024   | <b>Lubricante</b>                   | Shell TELLUS 68          |
| <b>Muestreo por</b>    | Realizado por el cliente   | <b>Rótulo</b>                       | -                        |
|                        |  | <b>Componente</b>                   | HLO - Sistema Hidráulico |
|                        |  | <b>Volumen (L)</b>                  | -                        |
|                        |  | <b>Agregado</b>                     | -                        |
|                        |  | <b>Cambio lubricante</b>            | -                        |
|                        |  | <b>Cambio filtro</b>                | -                        |
|                        |  | <b>Nro. informe</b>                 | 24061015                 |

### INFORME (063507 v.1 - Final)

|          | Fecha                                | Horas/Km   |  |   |
|----------|--------------------------------------|--|--|---|
| <b>1</b> | 24061015<br>30/04/2024               | <b>Equipo</b> 5787hs<br><b>Componente</b> 5787hs<br><b>Lubricante</b> 40hs |  | La viscosidad NO corresponde al aceite informado. Los valores de aditivos no corresponden al aceite informado. Los valores de oxidación y nitración se encuentran dentro del rango normal. No se detecta contaminación con agua reportable. No se detecta presencia con polvo ambiente reportable. Desgaste ferroso, hierro normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Desgaste no ferroso, se encuentran dentro del rango normal. Se recomienda verificar aceite informado y cambiar el aceite según recomendación del fabricante del equipo. A fin de observar la evolución tome una muestra en el próximo cambio de aceite o PM. |
| <b>2</b> | 24061010<br>24/04/2024               | <b>Equipo</b> 5740hs<br><b>Componente</b> 5740hs<br><b>Lubricante</b> -hs  |  | La viscosidad es baja para el aceite informado. Los valores de aditivos no corresponden al aceite informado. Los valores de oxidación y nitración se encuentran dentro del rango normal. No se detecta contaminación con agua reportable. No se detecta presencia con polvo ambiente reportable. Desgaste ferroso, hierro normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Desgaste no ferroso, se encuentran dentro del rango normal. Se recomienda verificar aceite informado y cambiar el aceite según recomendación del fabricante del equipo. A fin de observar la evolución tome una muestra en el próximo cambio de aceite o PM.   |
| <b>3</b> | 24031394<br>22/01/2024               | <b>Equipo</b> 4920hs<br><b>Componente</b> -hs<br><b>Lubricante</b> 4920hs  |  | La viscosidad es muy baja para el aceite informado, corresponde a un ISO VG 46. Los valores de oxidación y nitración son normales. No se detecta contaminación con agua reportable. No se detecta contaminación con tierra reportable. Desgaste ferroso, hierro normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Desgaste no ferroso, se encuentran dentro del rango normal. Se recomienda verificar el producto informado o posible contaminación. Verificar filtros y venteos para controlar la contaminación. Filtre el sistema como parte del mantenimiento. A fin de observar la evolución, tomar una muestra en el próximo PM.      |
| <b>4</b> | 23121293<br>01/12/2023<br>LL10002259 | <b>Equipo</b> 4365hs<br><b>Componente</b> -hs<br><b>Lubricante</b> -hs     |  | La viscosidad es baja para el aceite informado. Los valores de oxidación y nitración son normales. No se detecta contaminación con agua reportable. No se detecta contaminación con tierra reportable. Los valores de desgastes se encuentran dentro del rango normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Se recomienda verificar aceite informado o posible contaminación, a fin de observar la evolución, tomar una muestra en el próximo PM.   |

### DATOS ANALÍTICOS:

|          | Fe | Cr | Mo | Al | Cu | Pb | Sn | Ag | Ni | V  | Ti | Si | Na | K  | B  | Mg | Ca   | Ba | Zn  | P   | S | Cl | Hollín | Comb | Agua  | Glicol | Ox   | NOx  | SOx | PQI | TBN | TAN | pH In |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|-----|-----|---|----|--------|------|-------|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|-------|
| <b>1</b> | 2  | <1 | <1 | 7  | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 9  | <1 | <1 | 3  | 8  | 2823 | <1 | 907 | 768 | - | -  | -      | -    | <0.05 | -      | 5.90 | 3.20 | -   | 0   | -   | -   | -     |
| <b>2</b> | 4  | <1 | <1 | 8  | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 8  | <1 | <1 | 3  | 8  | 2012 | <1 | 691 | 585 | - | -  | -      | -    | <0.05 | -      | 2.40 | 2.00 | -   | 1   | -   | -   | -     |
| <b>3</b> | 3  | <1 | <1 | 1  | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 5  | <1 | 1  | <1 | 9  | 1946 | <1 | 636 | 554 | - | -  | -      | -    | <0.05 | -      | 4.80 | 2.90 | -   | 2   | -   | -   | -     |
| <b>4</b> | 2  | <1 | <1 | 8  | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 8  | <1 | 1  | <1 | 9  | 3003 | <1 | 880 | 783 | - | -  | -      | -    | <0.05 | -      | 5.60 | 3.10 | -   | 0   | -   | -   | -     |

|          | ISO 4406 | >4 | >6 | >10 | >14 | >21 | >38 | >70 | >100 | Filtr | FP | V40   | V100 | IV |
|----------|----------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|----|-------|------|----|
| <b>1</b> | -        | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -     | -  | 42.04 | -    | -  |
| <b>2</b> | -        | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -     | -  | 46.77 | -    | -  |
| <b>3</b> | -        | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -     | -  | 47.87 | -    | -  |
| <b>4</b> | -        | -  | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -     | -  | 40.35 | -    | -  |

| METODOS Y UNIDADES      |            |                              |            |                                |            |                                 |            |
|-------------------------|------------|------------------------------|------------|--------------------------------|------------|---------------------------------|------------|
| <b>Elementos (µg/g)</b> | ASTM D5185 | <b>Agua KF (µg/g)</b>        | ASTM D6304 | <b>Sulfatación (abs/0.1mm)</b> | ASTM E2412 | <b>Conteo Partículas</b>        | ASTM D7647 |
| <b>Hollín (%)</b>       | ASTM E2412 | <b>Glicol (%)</b>            | ASTM E2412 | <b>PQI</b>                     | Analex PQI | <b>Filtración (mg/100mL)</b>    | ISO 4405   |
| <b>Combustible (%)</b>  | Interno    | <b>Oxidación (abs/0.1mm)</b> | ASTM E2412 | <b>TBN (mg KOH/g)</b>          | ASTM D2896 | <b>Viscosidad (mm²/s - cSt)</b> | ASTM D7279 |
| <b>Agua Crackle (%)</b> | Interno    | <b>Nitración (abs/0.1mm)</b> | ASTM E2412 | <b>TAN (mg KOH/g)</b>          | ASTM D974  | <b>Índice de viscosidad</b>     | ASTM D2270 |

**Especificación suministrada por el cliente.** Se devuelve el remanente de muestras y elementos de Análisis para su disposición final, o en su defecto se conserva en el Laboratorio durante 3 meses. Los datos informados se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Para cada determinación, la incertidumbre corresponde a la norma específica. Se autoriza solamente la reproducción total del presente informe. Toda información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.

\*\*\*FIN DE INFORME\*\*\*

Firma:



Pablo Martín  
Gerente WearCheck