

Echeverría 140 B1603CXD | Vicente López Buenos Aires | Argentina TEL. 4551 - 2121 contacto@wearcheck.com



Equipo

Marca

Rótulo

Nro de serie

Lubricante





Cliente Planta

Contacto Procedencia Fecha recepción Fecha informe Muestreo por

Medanito 5498 HP Ignacio Vespoli

**ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL** 10/07/2024

**ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL** 

15/07/2024 - Realizado entre 11/07/2024 y 12/07/2024

Realizado por el cliente

**INFORMACION PROVISTA POR EL CLIENTE** 

K B Mg Ca Ba Zn P S Cl Hollin Comb Agua Glicol Ox NOx SOx POL TRN TAN nH In

312168 Tándem Tandem

CASTROL Duratec LFG 40

Motor a Gas Compresión (NGCE) -Componente Caterpillar - G3516TALE AFR Volumen (L)

Agregado Cambio lubricante No Cambio filtro No Nro. informe

24071048

## **INFORME** (065568 v.1 - Final)

	Fecha	Horas	/Km	
1	24071048 27/06/2024	Equipo Componente Lubricante	34387hs -hs 694hs	La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación, nitración y sulfatación se encuentran dentro del rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) elevada. No se detecta contaminación con agua reportable. No se detecta presencia con polvo ambiente reportable. No se detecta contaminación con glicol reportable. Desgaste ferroso, hierro normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Desgaste no ferroso, se encuentran dentro del rango normal. Se recomienda refrescar con aceite nuevo o planificar el cambio dado que la acidez se encuentra elevada. A fin de observar la evolución tome una muestra las próximas 200 horas.
2	24060635 24/05/2024	Equipo Componente Lubricante	-ns 33hs	La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación, nitración y sulfatación se encuentran dentro del rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) aceptable. No se detecta contaminación con agua reportable. No se detecta presencia con polvo ambiente reportable. No se detecta contaminación con glicol reportable. Desgaste ferroso, hierro normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Desgaste no ferroso, se encuentran dentro del rango normal. A fin de observar la evolución tome una muestra en el próximo PM.
3	24041853 29/04/2024	Equipo Componente Lubricante	33641hs -hs 5565hs	La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación, nitración y sulfatación se encuentran en rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) elevado. No se detecta contaminación compatible con polvo ambiente. No se detecta contaminación con agua reportable. No se detecta contaminación con glicol reportable. Desgaste ferroso, hierro normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Desgaste no ferroso, se encuentran reportable en cobre, demás metales dentro del rango normal. Verificar el origen del cobre. Se recomienda refrescar con aceite nuevo o planificar el cambio dado que la acidez se encuentra elevada. A fin de observar la evolución tome una muestra las próximas 200 horas.
4	24040557 27/03/2024	Equipo Componente Lubricante	33027hs -hs 4951hs	La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación, nitración y sulfatación se encuentran elevados. El TBN se encuentra sobre el límite inferior. Valor de acidez (TAN) elevado. No se detecta contaminación compatible con polvo ambiente. No se detecta contaminación con agua reportable .No se detecta contaminación con glicol reportable. Desgaste ferroso, hierro normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Desgaste no ferroso, se encuentran dentro del rango normal. Se recomienda refrescar con aceite nuevo o planificar el cambio dado que la acidez se encuentra elevada. A fin de observar la evolución tome una muestra las próximas 200 horas.
DAT	OS ANALÍTI	COS:		

	re	CI.	IVIO	Ai	Cu	FU	311	Ay	141	•	•••	31	iva	I.	ь	ivig	Ca	Ба	211	•	3	CI	поши	COIIID	Aguu	ancoi	٠,	NOX	JUX	r Qi	IDN	IAN	P
1	8	< 1	4	< 1	12	11	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	4	9	9	88	17	1210	< 1	277	265	-	-	< 0.1	-	272.6	ND	18.50	12.30	18.40	0	3.20	3.08	5.00
2	7	< 1	2	4	10	10	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	4	8	8	96	14	1245	< 1	275	269	-	-	0.1	-	691.3	ND	17.00	12.50	17.90	0	4.00	2.61	5.00
3	8	< 1	3	4	15	15	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	4	10	12	77	11	1372	< 1	304	280	-	-	< 0.1	-	418.6	ND	22.90	14.10	20.50	21	3.00	3.09	3.80
4	8	< 1	3	4	15	14	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	4	10	13	82	10	1318	< 1	292	271	-	-	0.1	-	317.3	ND	21.60	13.30	19.80	1	2.80	2.56	3.10
	ISO -	SO 4406 >4 >6 >10 >14 >21 >38 >70 >100 Filtr FP V40 V100 IV								DS Y UNIDADES																							
				- •	•												MI-I	900	0 . 0	1111-7-1-	LO												_
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.6				Elemei (μg/g)			И D5185	Agua (µg/g	1)	AST	M D6304		lfatación s/0.1mn		STM E24	· 12 P	Conteo Partículas	3	ASTM D7	7647
1 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13.23	102		Eleme		ASTN		Agua (µg/g Glico (%)	ı) .l		M D6304 M E2412	f (ab	s/0.1mn	n) A	STM E24 nalex PQ	P		3	ASTM D7	
1 2 3		-	- -	-	-	- -	- -	- -	-	- -	-	-	122.6 122.0	13.23	102 101		Eleme (μg/g) Hollín	ntos	ASTN	M D5185 M E2412	Agua (μg/g Glico (%) Oxida	ı) .l	AST		f (ab PQ TB	os/0.1mn N	n) As		P 	Partículas iltración	s nL) id		5
1 2 3 4		-	-			- - -	-	- - -	-	- - -		-	122.6 122.0 127.9	13.23 13.07	102 101 104		Elemei (µg/g) Hollín (%) Combi	ntos ustible	ASTN ASTN Interr	M D5185 M E2412 no	Agua (µg/g Glico (%) Oxida (abs/	i) I ación 0.1mm	ASTI	M E2412	(ab	os/0.1mn N g KOH/g	n) A: A: A:	nalex PQ	F F (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	Partículas Filtración mg/100m /iscosida	nL) nd cSt)	ISO 4405	5

Especificación suministrada por el cliente. Se devuelve el remanente de muestras y elementos de Análisis para su disposición final, o en su defecto se conserva en el Laboratorio durante 3 meses. Los datos informados se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Para cada determinación, la incertidumbre corresponde a la norma específica. Se autoriza solamente la reproducción total del presente informe. Toda información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.

