

Echeverría 140 B1603CXD | Vicente López Buenos Aires | Argentina TEL. 4551 - 2121 contacto@wearcheck.com



Equipo

Marca

Rótulo

Modelo

Nro de serie

Lubricante





Cliente Planta Contacto Procedencia Fecha recepción Fecha informe Muestreo por

ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL

YPF S.A - EC-13 Walter Gomez

ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL

27/03/2024

05/04/2024 - Realizado entre 03/04/2024 y 04/04/2024

Realizado por el cliente

INFORMACION PROVISTA POR EL CLIENTE

Componente Volumen (L)

Motor a Gas - Caterpillar - G3606LE

Agregado Cambio lubricante

Cambio filtro Nro. informe

24031762

CI Hollin Comb Agua Glicol Ox NOx SOx PQI TBN TAN pH In

INFORME (057786 v.1 - Final)

215502

Tándem

Tandem

LL10000394

YPF VECTIS G 640

Zn

		Fecha	Horas/Km										
	1	24031762 17/03/2024 LL10000394	Equipo Componente Lubricante		La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación, nitración y sulfatación se encuentran dentro del rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) aceptable. No se detecta contaminación compatible con polvo ambiente. No se detecta contaminación con agua reportable .No se detecta contaminación con glicol reportable. Desgaste ferroso, hierro normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Desgaste no ferroso, se encuentran dentro del rango normal. A fin de observar la evolución tome una muestra en el próximo PM.								
	2	24021570 17/02/2024	Equipo Componente Lubricante		La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación, nitración y sulfatación se encuentran dentro del rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) aceptable. No se detecta contaminación compatible con polvo ambiente. No se detecta contaminación con agua reportable .No se detecta contaminación con glicol reportable. Desgaste ferroso, hierro normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Desgaste no ferroso, se encuentran dentro del rango normal. A fin de observar la evolución tome una muestra en el próximo PM.								
	3	24020174 02/02/2024	Equipo Componente Lubricante	3552hs	La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación, nitración y sulfatación se encuentran dentro del rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) aceptable. No se detecta contaminación compatible con polvo ambiente. No se detecta contaminación con agua reportable .No se detecta contaminación con glicol reportable. Desgaste ferroso, hierro normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Desgaste no ferroso, se encuentran dentro del rango normal. A fin de observar la evolución tome una muestra en el próximo PM.								
	4	23121438 17/12/2023 LL10000459	Equipo Componente Lubricante	2856hs	La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación, nitración y sulfatación se encuentran dentro del rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) aceptable. No se detecta contaminación compatible con polvo ambiente. No se detecta contaminación con agua reportable .No se detecta contaminación con glicol reportable. Los valores de desgastes se encuentran dentro del rango normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. A fin de observar la evolución tome una muestra en el próximo PM.								
D/	ATO	S ANALÍTI	COS:										

1	< 1	< 1	< 1	5	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	1	1	8	2	1495	< 1	333	287	-	-	< 0.1	-	357.5	ND	11.90	5.60	17.70	0	3.70	0.81	5.40	
2	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	8	3	1700	< 1	388	320	-	-	0.1	-	301.0	ND	10.40	4.90	16.40	0	3.80	1.09	5.00	
3	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	7	2	1693	< 1	377	318	-	-	0.1	-	464.3	ND	10.70	5.00	17.20	0	3.90	0.94	6.50	
4	< 1	< 1	< 1	4	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	6	2	1641	< 1	333	307	-	-	0.1	-	273.6	ND	10.80	5.00	17.20	0	3.60	0.61	4.90	
	ISO -	4406	>4	>6	>10	>14	>21	>38	>70	>100	Filtr	FP	V 40	V100	IV		ME	TODO	SYU	JNIDAI	DES													
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.9	13.76	106		Eleme (µg/g)		ASTI	M D5185	Agua KF (μg/g)		AST	M D630		Sulfatación (abs/0.1mm)		ASTM E2412		Conteo Partículas		ASTM D7	ΓM D7647	
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.9	13.84	107		Hollín (%)		AST	ASTM E2412		ol	AST	ASTM E2412 ASTM E2412 ASTM E2412		PQI TBN (mg KOH/g) TAN (mg KOH/g)		Analex PQI ASTM D2896 ASTM D974		iltración ng/100ml	-)	ISO 4405	5	
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.4	13.62	105		Comb (%)	ustible	Inter	no		(abs/0.1mm)								iscosidad nm²/s - c		ASTM D7	7279	
4			_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	125.4	13.68	105		Agua	Crackle	Inter	rno										Índice de viscosidad		ASTM D2	2270	

Especificación suministrada por el cliente. Se devuelve el remanente de muestras y elementos de Análisis para su disposición final, o en su defecto se conserva en el Laboratorio durante 3 meses. Los datos informados se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Para cada determinación, la incertidumbre corresponde a la norma específica. Se autoriza solamente la reproducción total del presente informe. Toda información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.

