



Cliente Planta Contacto Procedencia Fecha recepción Fecha informe Muestreo por	ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL YPF S.A - EC-7 Walter Gomez ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL 27/03/2024 05/04/2024 - Realizado entre 03/04/2024 y 04/04/2024 Realizado por el cliente	Equipo Marca Modelo Nro de serie Lubricante Rótulo	13240 Tándem Tándem - YPF VECTIS G 640 LL10000419	Componente Volumen (L) Agregado Cambio lubricante Cambio filtro Nro. informe	Motor a Gas - Waukesha - P9390GSI - - - - 24031732
	INFORMACION PROVISTA POR EL CLIENTE				

INFORME (057758 v.1 - Final)

	Fecha	Horas/Km		
1	24031732 17/03/2024 LL10000419	Equipo 34074hs Componente -hs Lubricante 2016hs	La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación, nitración y sulfatación se encuentran dentro del rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) aceptable. No se detecta contaminación compatible con polvo ambiente. No se detecta contaminación con agua reportable. No se detecta contaminación con glicol reportable. Desgaste ferroso, hierro normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Desgaste no ferroso, se encuentran presente en cobre, demás metales dentro del rango normal. Verificar el origen del cobre. Posible corrosión intercambiadores de calor. A fin de observar la evolución tome una muestra en el próximo PM.	
2	24021552 17/02/2024	Equipo 34074hs Componente -hs Lubricante 1344hs	La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación, nitración y sulfatación se encuentran dentro del rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) aceptable. No se detecta contaminación compatible con polvo ambiente reportable. No se detecta contaminación con agua reportable. No se detecta contaminación con glicol reportable. Desgaste ferroso, hierro normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Desgaste no ferroso, se encuentran presente en cobre, los demás metales dentro del rango normal. A fin de observar la evolución tome una muestra en el próximo PM.	
3	24020129 02/02/2024	Equipo 33563hs Componente -hs Lubricante 514hs	La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación, nitración y sulfatación se encuentran dentro del rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) aceptable. No se detecta contaminación compatible con polvo ambiente reportable. No se detecta contaminación con agua reportable. No se detecta contaminación con glicol reportable. Desgaste ferroso, hierro normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Desgaste no ferroso, se encuentran presente en cobre, los demás metales dentro del rango normal. A fin de observar la evolución tome una muestra en el próximo PM.	
4	23121478 17/12/2023 LL10000330	Equipo 33219hs Componente -hs Lubricante 5040hs	La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación, nitración y sulfatación se encuentran dentro del rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) aceptable. No se detecta contaminación compatible con polvo ambiente. No se detecta contaminación con agua reportable. No se detecta contaminación con glicol reportable. Los valores de desgastes se encuentran dentro del rango normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. A fin de observar la evolución tome una muestra en el próximo PM.	

DATOS ANALÍTICOS:

	Fe	Cr	Mo	Al	Cu	Pb	Sn	Ag	Ni	V	Ti	Si	Na	K	B	Mg	Ca	Ba	Zn	P	S	Cl	Hollín	Comb	Agua	Glicol	Ox	NOx	SOx	PQI	TBN	TAN	pH In
1	3	<1	2	6	12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	4	<1	1	7	3	1644	<1	372	331	-	-	0.2	-	767.9	ND	12.20	6.20	16.70	0	4.30	2.08	5.00
2	1	<1	2	<1	13	<1	<1	<1	<1	<1	<1	4	<1	<1	7	3	1695	<1	399	343	-	-	0.1	-	519.5	ND	11.40	5.70	16.30	0	4.20	1.78	5.00
3	<1	<1	1	<1	10	<1	<1	<1	<1	<1	<1	6	<1	<1	7	2	1675	<1	386	328	-	-	0.1	-	440.6	ND	10.30	4.70	16.10	0	4.50	1.01	6.30
4	4	<1	1	6	41	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	1	4	3	2011	<1	411	381	-	-	0.1	-	522.4	ND	15.50	7.60	18.80	0	4.00	1.59	5.20

	ISO 4406	>4	>6	>10	>14	>21	>38	>70	>100	Filtr	FP	V40	V100	IV
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.5	14.12	107
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.7	14.14	110
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.8	13.49	106
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134.3	14.32	105

METODOS Y UNIDADES

Elementos (µg/g)	ASTM D5185	Agua KF (µg/g)	ASTM D6304	Sulfatación (abs/0.1mm)	ASTM E2412	Conteo Partículas	ASTM D7647
Hollín (%)	ASTM E2412	Glicol (%)	ASTM E2412	PQI	Analex PQI	Filtración (mg/100mL)	ISO 4405
Combustible (%)	Interno	Oxidación (abs/0.1mm)	ASTM E2412	TBN (mg KOH/g)	ASTM D2896	Viscosidad (mm ² /s - cSt)	ASTM D7279
Agua Crackle (%)	Interno	Nitración (abs/0.1mm)	ASTM E2412	TAN (mg KOH/g)	ASTM D974	Índice de viscosidad	ASTM D2270

Especificación suministrada por el cliente. Se devuelve el remanente de muestras y elementos de Análisis para su disposición final, o en su defecto se conserva en el Laboratorio durante 3 meses. Los datos informados se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Para cada determinación, la incertidumbre corresponde a la norma específica. Se autoriza solamente la reproducción total del presente informe. Toda información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.

FIN DE INFORME

Firma:

Jorge Palma
Consultor Técnico Senior