

Echeverría 140 B1603CXD | Vicente López Buenos Aires | Argentina TEL. 4551 – 2121 contacto@wearcheck.com



72808

Tándem

Tandem

YPF VECTIS G 740

Zn

303

202

Equipo

Marca

Rótulo

Nro de serie

Lubricante





Cliente Planta

Contacto

Procedencia

Fecha recepción

Fecha informe

Muestreo por

ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL

Tecpetrol S.A - EL TORDILLO Fabian Medina

ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL 08/04/2024

10/04/2024 - Realizado entre 09/04/2024 y 09/04/2024

Realizado por el cliente

INFORMACION PROVISTA POR EL CLIENTE

Compresor Gas Alternativo a Piston -

CI Hollín Comb Agua Glicol

212 1

Componente Volumen (L)

Ariel - JGK4 -

Agregado Cambio lubricante Cambio filtro Nro. informe

No No 24040391

INFORME (058130 v.1 - Final)

	Fecha Horas/Km			
1	24040391 20/03/2024	Equipo Componente Lubricante	31914hs -hs 1285hs	La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación y nitración son normales. No se detecta acidez elevada (TAN). No se detecta contaminación con agua reportable. No se detecta contaminación con polvo ambiente reportable. El código ISO es elevado en partículas pequeñas. Desgaste ferroso, hierro normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Desgaste no ferroso, se encuentran dentro del rango normal. Se recomienda filtrar el sistema con filtros de alta eficiencia para disminuir el código ISO y tomar una muestra en el próximo PM.
2	24010128 03/01/2024	Equipo Componente Lubricante	29251hs -hs 7861hs	La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación y nitración son normales. No se detecta acidez elevada (TAN). No se detecta contaminación con agua reportable. No se detecta contaminación con polvo ambiente reportable. El código ISO es elevado en partículas pequeñas y grandes. Los valores de desgastes se encuentran dentro del rango normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Se recomienda filtrar el sistema con filtros de alta eficiencia para disminuir el código ISO y tomar una muestra en el próximo PM.
3	23101128 20/09/2023	Equipo Componente Lubricante	27652hs -hs 6262hs	La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación y nitración son normales. No se detecta acidez elevada (TAN). No se detecta contaminación con agua reportable. No se detecta contaminación con polvo ambiente reportable. El código ISO es elevado en partículas pequeñas. Los valores de desgastes se encuentran dentro del rango normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Se recomienda filtrar el sistema con filtros de alta eficiencia para disminuir el código ISO y tomar una muestra en el próximo PM.
4	-	Equipo Componente Lubricante	 	

DATOS ANALÍTICOS:

1	< 1	< 1	< 1	5	4	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	2	< 1	10	2	1349	< 1	303	293	-	-	-	-	313.1	-	8.40	2.90	-	U	-	0.44	-
2	2	< 1	< 1	4	14	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	4	3	1383	< 1	314	275	-	-	-	-	253.6	-	8.10	3.40	-	2	-	0.47	-
3	2	< 1	< 1	3	14	3	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	4	2	1638	< 1	353	300	-	-	-	-	-	-	8.00	3.40	-	0	-	0.43	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ISO 4	40e	>4	>6	>10	- 11	>21	>38	>70	>100	Filtr	FP	V40	V100	IV		MI		e v II	INIIDAE)EQ												
	130 4	400	>4	>0	>10 >14 >21 >38 >70 >100 Filtr FP V40 V100 IV									ODU	<u> </u>	MIDAL	JES																
1	20/16	6/12	5018	508	95	27	5	0.4	0.3	0.10	-	-	116.8	13.02	105		Eleme (µg/g)	ntos	ASTN	M D5185	Agua (µg/g		AST	M D6304		ataciór 6/0.1mn		STM E241		nteo rtículas	AS	STM D764	47
2	21/18	3/13	14136	1610	136	44	11	1	1	1	-	-	118.5	13.24	107		Hallin		ASTN	M E2412		Glicol		ASTM E2412		PQI		Analex PQI		ración g/100mL)	IS	O 4405	
3	19/17	7/12	4113	763	119	37	9	0	0	0	-	-	119.0	-	-		Comb (%)	ustible	Inter	no	Oxida (abs/	ación /0.1mm)	AST	M E2412	TBN (mg	I KOH/g	ı) A:	STM D289		cosidad m²/s - cSt	AS	STM D727	79
4	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Agua ((%)	Crackle	Inter	rno	Nitra (abs/	ción /0.1mm)	AST	M E2412	TAN (mg	I KOH/g	a) A:	STM D974		lice de cosidad	AS	STM D227	70

12/0

Especificación suministrada por el cliente. Se devuelve el remanente de muestras y elementos de Análisis para su disposición final, o en su defecto se conserva en el Laboratorio durante 3 meses. Los datos información se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Para cada determinación, la incertidumbre corresponde a la norma específica. Se autoriza solamente la reproducción total del presente informe. Toda información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente información.

Jorge Palma

NOx SOx

2 00

Ω 10

PQI

TBN

TAN

0.44