



<b>Cliente</b>	ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL		<b>INFORMACION PROVISTA POR EL CLIENTE</b>			
<b>Planta</b>	Aconcagua Energía - EMC 1 - ENTRE LOMAS		<b>Equipo</b>	V-2065	<b>Componente</b>	Motor a Gas Compresión (NGCE) - G3516
<b>Contacto</b>	Martin Gutierrez		<b>Marca</b>	Tándem	<b>Volumen (L)</b>	-
<b>Procedencia</b>	ENERFLEX SERVICES ARGENTINA SRL		<b>Modelo</b>	-	<b>Agregado</b>	-
<b>Fecha recepción</b>	17/07/2024		<b>Nro de serie</b>	-	<b>Cambio lubricante</b>	-
<b>Fecha informe</b>	19/07/2024 - Realizado entre 17/07/2024 y 18/07/2024		<b>Lubricante</b>	Mobil Pegasus 1005	<b>Cambio filtro</b>	-
<b>Muestreo por</b>	Realizado por el cliente		<b>Rótulo</b>		<b>Nro. informe</b>	24071540

### INFORME (066015 v.1 - Final)

	Fecha	Horas/Km	
1	24071540 05/07/2024	<b>Equipo</b> 17606hs <b>Componente</b> -hs <b>Lubricante</b> 1412hs	La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación, nitración y sulfatación se encuentran dentro del rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) elevado. No se detecta contaminación compatible con polvo ambiente o agua reportable. No se detecta contaminación con glicol reportable. Desgaste ferroso, hierro normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Desgaste no ferroso, se encuentran dentro del rango normal. Se recomienda refrescar con aceite nuevo o planificar el cambio dado que la acidez se encuentra elevada. A fin de observar la evolución tome una muestra en el próximo PM.
2	24060776 27/05/2024	<b>Equipo</b> 16721hs <b>Componente</b> -hs <b>Lubricante</b> 527hs	La viscosidad corresponde al aceite informado. Los valores de oxidación, nitración y sulfatación se encuentran dentro del rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) aceptable. No se detecta contaminación compatible con polvo ambiente o agua reportable. No se detecta contaminación con glicol reportable. Desgaste ferroso, hierro normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Desgaste no ferroso, se encuentran dentro del rango normal. A fin de observar la evolución tome una muestra en el próximo PM.
3	24041834 24/04/2024	<b>Equipo</b> 15948hs <b>Componente</b> 15948hs <b>Lubricante</b> 1850hs	La viscosidad corresponde a un SAE 40. Los valores de oxidación y sulfatación es elevado, el valor de nitración se encuentra dentro del rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) es elevado. No se detecta contaminación compatible con polvo ambiente o agua reportable. No se detecta contaminación con glicol reportable. Desgaste ferroso, hierro normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Desgaste no ferroso, se encuentran dentro del rango normal. Se recomienda el cambio del aceite dado que la acidez, oxidación y sulfatación se encuentran elevados. A fin de observar la evolución tome una muestra a las 250 Hs.
4	24031526 12/03/2024	<b>Equipo</b> 14959hs <b>Componente</b> -hs <b>Lubricante</b> 839hs	La viscosidad corresponde a un SAE 40. Los valores de oxidación, nitración y sulfatación se encuentran dentro del rango normal. El TBN es aceptable. Valor de acidez (TAN) es alto. No se detecta contaminación compatible con polvo ambiente o agua reportable. No se detecta contaminación con glicol reportable. Desgaste ferroso, hierro normal. Densidad ferrosa gruesa (PQI) aceptable. Desgaste no ferroso, se encuentran dentro del rango normal. Se recomienda refrescar con aceite nuevo o planificar el cambio dado que la acidez se encuentra elevada. A fin de observar la evolución tome una muestra a las 250 Hs.

### DATOS ANALÍTICOS:

	Fe	Cr	Mo	Al	Cu	Pb	Sn	Ag	Ni	V	Ti	Si	Na	K	B	Mg	Ca	Ba	Zn	P	S	Cl	Hollín	Comb	Agua	Glicol	Ox	NOx	SOx	PQI	TBN	TAN	pH In
1	16	<1	<1	3	2	2	1	<1	<1	<1	<1	2	3	1	80	9	1521	<1	349	326	-	-	<0.1	-	283.1	ND	20.70	9.80	21.90	0	3.80	3.26	4.60
2	13	<1	<1	6	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	2	<1	103	7	1504	<1	322	318	-	-	0.1	-	775.4	ND	17.80	9.90	19.50	0	4.10	1.51	4.30
3	16	<1	<1	7	<1	4	<1	<1	<1	<1	<1	2	3	<1	78	8	1769	<1	400	357	-	-	0.1	-	489.0	<150	28.30	12.80	26.10	0	3.50	2.91	4.20
4	12	<1	<1	6	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	2	3	1	86	8	1631	<1	351	329	-	-	0.1	-	419.4	-	23.80	11.40	22.80	0	3.80	2.86	3.70

	ISO 4406	>4	>6	>10	>14	>21	>38	>70	>100	Filtr	FP	V40	V100	IV
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137.8	14.23	101
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134.6	13.98	101
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153.0	15.29	101
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142.8	14.61	101

### METODOS Y UNIDADES

<b>Elementos</b> (µg/g)	ASTM D5185	<b>Agua KF</b> (µg/g)	ASTM D6304	<b>Sulfatación</b> (abs/0.1mm)	ASTM E2412	<b>Conteo Partículas</b>	ASTM D7647
<b>Hollín</b> (%)	ASTM E2412	<b>Glicol</b> (%)	ASTM E2412	<b>PQI</b>	Analex PQI	<b>Filtración</b> (mg/100mL)	ISO 4405
<b>Combustible</b> (%)	Interno	<b>Oxidación</b> (abs/0.1mm)	ASTM E2412	<b>TBN</b> (mg KOH/g)	ASTM D2896	<b>Viscosidad</b> (mm <sup>2</sup> /s - cSt)	ASTM D7279
<b>Agua Crackle</b> (%)	Interno	<b>Nitración</b> (abs/0.1mm)	ASTM E2412	<b>TAN</b> (mg KOH/g)	ASTM D974	<b>Índice de viscosidad</b>	ASTM D2270

**Especificación suministrada por el cliente.** Se devuelve el remanente de muestras y elementos de Análisis para su disposición final, o en su defecto se conserva en el Laboratorio durante 3 meses. Los datos informados se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Para cada determinación, la incertidumbre corresponde a la norma específica. Se autoriza solamente la reproducción total del presente informe. Toda información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.

\*\*\*FIN DE INFORME\*\*\*

Firma:

Jorge Palma  
Consultor Técnico Senior